

Formularul 3.5

Graficul de executie a lucrarii "Lucrari de reparatie curenta a imbracamintei asfaltice din beton asfaltic - Post vamal Tudora r-l Stefan Voda"

Nr.	Descriere lucrare	Durata de executie											
		Anul 2019											
		Iunie											
1	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm												
2	Lucrari de decapare												
3	Amenajare strat de fundatie												
4	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala												
5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala												
	Total termen de executie	1 (una) luni calendaristice											

Data completării: 07.05.2019

Semnat: _____

Nume: Plesca Alexei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: "LUXGAZ" SRL