

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Reparația capitală a acoperișului Casei de cultură din s.Banesti, r-nul Telenesti”

(denumirea lucrărilor)

| Nr. | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 1 | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | | Saptamini | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Pentru lucrari de reparatii a acoperisului (marca SAC) 2-1-2 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Lucrari de demolare | | | | | | | | | | | | |
| | 2. Centura antiseismica | | | | | | | | | | | | |
| | 3. Sarpanta acoperisului | | | | | | | | | | | | |
| | 4. Acoperisul | | | | | | | | | | | | |
| | 5. Scara metalica SM-1 (1 buc) | | | | | | | | | | | | |

Termen de în termen de 60 zile lucratoare din momentul primirii dispoziției de inițiere a lucrărilor

Semnat:

Nume: **Iazinschi Anatolie**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **„Moldsercon” SRL**