

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcție	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
	1	2	3	4	5
1.	Sef secție	Studii tehnice	43	1. Lucrări pregătitoare pentru diagnosticarea tamburului cazanului de abur ТГМ-96Б bl. nr. 2; 2. Înlocuirea cotelor conductei principale de abur Ø377x45 mm (1 buc.) si Ø325x38 mm - 7 buc; 3. Lucrări de demontare și montare a racordurilor de ieșire/intrare CT Vest cu Ø820x9 și lungimea de 114 m și reparația rezervorului apei de adaos V=1000 m3 de la CT Vest; 4. Reparația curentă a cazanului ТГМ-96Б bl. nr. 1; 5. Înlocuirea camerei cu abur tronson А ("нитка А") și supapa principală de închidere a aburului (главная парозапорная задвижка - ГПЗ) tronson А.В ("нитки А.В") a cazanului de tip ТГМ-96Б bl. nr. 2; 6. Reparația capitală a cazanului de tip ТГМ-96Б nr. 2; 7. Reparația curentă a cazanului de tip ТГМ-96Б nr. 3; 8. Lucrări pregătitoare pentru diagnosticarea utilajului КТЦ: curățirea metalului preîncălzitorului de înaltă presiune (подогреватель высокого давления - ПВД) nr. 5 bl. treptei nr. 3; 9. Înlocuirea cotelui conductei principale de abur treptei nr. 3 Ø 325x38мм – 1buc; 10. Înlocuirea conductei de drenaj de la preîncălzitorul de înaltă presiune (подогреватель высокого давления - ПВД) la dezaeratorul de alimentare cu apă (деаэратор питательной воды - ДВП); 11. Înlocuirea conductei de aspirație a aburului din tijele supapei turbinei ПТ 80-130/13 bl. Nr. 2;	1. Nr. 11213-22 din 06.05.22; 2. Nr. 11210-22 din 06.05.22; 3. Nr. 11198-22 din 06.05.22; 4. Nr. 11206-22 din 06.05.22; 5. Nr. 11202-22 din 06.05.22; 6. Nr. 266365 din 21.06.77.

				12. Lucrări de reparație curentă a cazanului TTM-96Б bl. Nr. 1; 13. Lucrări de reparație curentă a preîncălzitorului de aer regenerativ de tip PBП-68 al cazanului TTM-96Б nr. 1; 14. Lucrări de reparația curentă a cazanului tip TTM-96Б al blocului energetic nr. 3; 15. Lucrări de reparații curente PBП-68 a cazanului TTM-96Б al blocului energetic nr. 3; 16. Reparație curentă a cazanului TTM-96Б al blocului energetic nr. 2; 17. Lucrări de schimbare a caloriferelor energetice CO 110-01 a cazanului energetic nr. 3; 18. Lucrări de diagnosticare pentru prelungirea duratei de funcționare a conductei principale de abur a blocului energetic nr. 3; 19. Lucrări de înlăturare a fisurii la ecranul vaporizator lateral compartimentului salin (partea dreaptă) al cazanului energetic nr. 1; 20. Lucrări de schimbare a caloriferelor energetice CO 110-01 a cazanului energetic nr. 3; 21. Lucrări de înlăturare a fisurii la ecranul vaporizator lateral compartimentului salin (partea stângă) al cazanului energetic nr. 2; 22. Schimbarea țevelor instalației de reducere și răcire rapidă (БРОУ) a blocului energetic nr. 2 și nr. 3; 23. Verificarea și ajustarea sistemului de sprijin - suspensie a conductelor blocurilor energetice nr. 1, 2, 3 subordonate ISCTPSIC (conductele principale de abur, conductele apei de alimentare, conductele de abur pentru necesitățile proprii, conductele de abur pentru producere, conductele БРОУ); 24. Reconstrucția presgarniturii a preîncălzitoarelor de aer regenerativ (PBП- 68), schimbarea pachetelor cu presgarnitură. Reparația conductelor de aer-gaz ale cazanului TTM- 96Б nr. 3; 25. Lucrări de reparație capitală a cazanului ITBM - 100 nr. 3 cu demontarea/montarea a 192 semi-secții prefabricate ale pachetului convectiv; restabilirea izolației termice în zona de demontare a pachetului convectiv, după reparația cazanului, CET Sursa 1;	
--	--	--	--	---	--

				26. Lucrări complexe de reparație din cadrul unității de producere Falesti (Reconstrucția circuitului termic; înlocuirea conductelor de cogenerare); 27. Confecționarea și schimbarea țevilor a cazanului E 1/6.	
2.	Diriginte de șantier	Studii tehnice	15	1. Reconstrucția rețelei termice de la CT-306/1 până la CT-306/4 din b-ul Renașterii Naționale și de la CT-106 până la CT-109 (MR) din str. Gh. Asachi mun. Chișinău; 2. Lucrări de intervenții de primă urgență DN 500mm survenită la tronsonul de rețea primară cuprins între căminele CM7/1 – CM7/3; Lucrări de asamblare și de montare a PTI-urilor (punctelor termice individuale tip modul).	1. Nr. 0304 din 22.02.22
3.	Inginer reparații dinamice	Studii tehnice	18	1. Reparația capitală a turbinei cu abur nr. 3, 50 MW (tip DKUL 50-1) și a generatorului electric din cadrul CTE Progresu inclusiv servicii de control al metalului; 2. Reparația capitală a turbinei cu abur nr. 3 100 MW (tip VT 100-1) și a generatorului electric din cadrul CTE București SUD inclusiv servicii de control al metalului; 3. Reparația capitală a turbinei cu abur nr. 4 100 MW (tip VT 100-1) și a generatorului electric din cadrul CTE București SUD inclusiv servicii de control al metalului;	Nr. 11215-22 din 06.05.22; Nr. 11212-22 din 06.05.22; Nr. 11200-22 din 06.05.22; Nr. 11217-22 din 06.05.22; Nr. 11208-22 din 06.05.22; Nr. 11204-22 din 06.05.22; Nr. 509322318706 din 14.07.2009.
4.	Inginer reparații dinamice	Studii tehnice	29	4. Reparația capital a turbinei cu abur tip SKODA și instalațiile auxiliare Centrala cu Ciclu Combinat din CTE București VEST; 5. Reparația sistemului automat de reglare a turbinei cu abur nr. 3 100 MW (tip VT 100-1) din cadrul CTE București SUD; 6. Reparația turbinei cu abur 60 MW tip SKODA și instalațiilor auxiliare Centrala cu Ciclu Combinat din CTE București VEST; 7. Reparația turbine cu abur și generatorului nr. 4 din cadrul SE Paroșeni;	Nr. 50 din 13.06.1993

				8. Repaletarea treptelor Nr. 26, 27, 30, 31 ale Rotorului de Medie Presiune turbinei cu abur de tip K-200-130-3 (LMZ) din cadrul ZAO Moldavskaya GRES; 9. Repararea treptei de reglare Nr. 1 al Rotorului de Înaltă Presiune cu înlocuirea aparatului directoriu al Cilindrului de Înaltă Presiune turbinei K-200-130-3 (LMZ) din cadrul ZAO Moldavskaya GRES; 10. Reparația curentă a turboagregatului de tip IIT 80-130/13 bl. nr. 1 cu deschiderea cilindrului de înalta presiune, CET Sursa 1; 11. Reparația capitală a turbinei cu abur IIT 80-130/13 bl. Nr. 2 cu deschiderea cilindrului de înaltă presiune, CET Sursa 1; 12. Reparația curentă a turbinei cu abur IIT 80-130/13 bl. nr. 3, CET Sursa 1; 13. Înlocuirea conductei de aspirație a aburului din tijele supapei turbinei IIT 80-130/13 bl. Nr. 2, CET Sursa 1; 14. Lucrări de reparație curentă a turbinei cu abur IIT 80/130/13 nr. 1, CET Sursa 1; 15. Lucrări de reparație curentă a turbinei cu abur IIT 80-130/13 al blocului energetic nr. 3, CET Sursa 1; 16. Lucrări de reparație curentă a turboagregatului IIT 80-130/13 al blocului energetic nr. 2, CET Sursa 1; 17. Lucrări de reparație a lagărilor turbogeneratorului nr. 2, CET Sursa 1; 18. Reglarea și revizia vibrației a utilajului, CET Sursa 1; 19. Controlul metalului rotorului de înaltă presiune (PВД) a turbogeneratorului tip IIT 80-130/13 nr.3 cu verificarea canalului axial, discurilor de implant PВД, inclusiv buzei, creste, găuri de descărcare, găuri semeambreiaj, galtele discurilor, șanțe termice, CET Sursa 1. 20. Reparația capitală a hidroagregatului Nr. 1; 21. Reparația capitală a hidroagregatului nr. 2; 22. Lucrări de fixare a paletelor hidroagregatului № 1; 23. Reparația capitală a hidroagregatului nr. 3;	
--	--	--	--	---	--

				24. Reparația capitală a hidroagregatului nr. 4; 25. Reparația hidroturbinei tip ПЛ-20-B-390 a hidroagregatului Nr. 3; Reparație capitală a turbinei ИТ-80/100-130/13 Nr.2, controlul metalului și prelungirea resursei de exploatare a turbinei ИТ-80/100-130/13 Nr.2, retrasarea conductelor de răcire a generatorului ТБФ-120-2У3 Nr.2, reparația capitală a generatorului ТБФ-120-2У3 Nr.2.	
5.	Maistru	Studii tehnice	36		1. Nr. 786339 din 20.07.81
6.	Eletrogazosudor	Studii tehnice	18		1. Nr. 975 din 10.07.15; 2. Nr. 1014 din 10.07.15; 3. Nr. 950 din 11.06.15; 4. Nr. 950 din 11.07.15.
7.	Electrogazosudor	Studii tehnice	13		1. Nr. 1393 din 18.12.10.
8.	Electrogazosudor	Studii tehnice	11		
9.	Electrogazosudor	Studii tehnice	29		
10.	Electrogazosudor	Studii tehnice	35		
11.	Electrogazosudor montator	Studii tehnice	4		1. Nr. 317001238747 din 17.07.17.
12.	Electrogazosudor montator	Studii tehnice	4		1. Nr. 317001238757 din 17.07.17.
13.	Lăcătuș	Studii tehnice	17		1. Nr. 075537 din 03.09.09.

14.	Lăcătuș	Studii tehnice	31		1. Nr. 812640 din 10.07.86.
15.	Lăcătuș	Studii tehnice	13		1. Nr. 0040413 din 22.12.2006.
16.	Izolator conducte	Studii tehnice	15		

Semnat: _____

Nume: Victor Slivinski

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: S.C. ”TURBOENERGY POWER” S.R.L.