

INVESTITOR : Combinatul de Producere Materialilor
de Construcție "USBA" SA

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ
Nr. 1 din 30 aprilie 2019

Obiectul Construcția punctului vamal de control în Zona Economica Libera "Balti", Subzona "Cahul", pe teren privat cu numărul cadastral 1701124.029, de pe str. Muncii nr. 4, mun. Cahul, executată în cadrul contractului de antrepriza generală nr. 104 din 05.12.2017 încheiat între SC "GEBHARDT-CONSTRUCT" S.R.L. și beneficiarul - CPMC "USBA", pentru lucrările de construcții.

Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. 08/2 din 21.02.2019 valabilă până la 21.02.2020, eliberată de către primăria mun. Cahul.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 30 aprilie 2019, fiind formată din:

Cohaniuc Valeri – președintele comisiei, beneficiar, director CPMC "USBA" SA

Membrii:

Calcev Nicolai – cer. de atestarea tehnico-profesională nr.1870 seria 2015-RT
valabil până la 10 aprilie 2020

Bedric Anatoli - cer. de atestarea tehnico-profesională nr.0038 seria 2018-RT
valabil până la 14 februarie 2023

Caspirovski Anatolie - cer. de atestarea tehnico-profesională nr.0337 seria 2015-RTLS
valabil până la 10 aprilie 2020

Zeabchin Alexandr - cer. de atestarea tehnico-profesională nr.0038 2015-RTLS
valabilă până la 31 mai 2023

2. Au mai participat la recepție:

Naval Teodor
Susanu Dumitru
Barbuta Oleg
Cazimir Ivan

Arhitect-sef de proiecte, "OLDARCHITECTURE" S.R.L.
Director SC "GEBHARDT-CONSTRUCT" S.R.L.
DS – 2015 cert. nr.3095
Manager SA "Usba"

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la 25.04.2019
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia

utilizatorului;

6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea lucrărilor din **25.04.2019** până în prezent, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: **de a admite recepția finală a obiectului**

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: **lucrările de construcție au fost executate conform cerințelor și normelor în vigoare.**

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: **de a aproba recepția finală a obiectului**

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral **1701124029.34**, adresa postală **mun. Cahul, str. Muncii, nr.4**, destinația, construcție administrativă, compus din următoarele construcții : **lit.T – punct vamal de control, suprafața la sol – 107,5 m², suprafața totală interioară a clădirii – 72,8 m², numărul de nivele – P**, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 fișă și - anexe numerotate, cu un total de 1 fișă, a fost încheiat astăzi la **30 aprilie 2019** în 5 exemplare.

Comisia de recepție finală:

Președinte: **Cohaniuc Valeri**

Membri :

Calcev Nicolai


Bedric Anatoli

Caspirovschi Anatolie

Zeabchin Alexandr

"30" aprilie 2019

L.Ș.



(numele, prenumele, semnătura)