

Nr. 15.06-5 din 15.06.2020

**FORMULARUL F3.3**  
**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

Lucrări de reparație la căminul studențesc Nr.2 al ASEM din str.Florilor 2/2

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumir<br>ea obiectului | Anul 2020              |         |         |         |
|------------|----------------------------------------------|------------------------|---------|---------|---------|
|            |                                              | 90 zile calendaristice |         |         |         |
|            |                                              | 3 zile                 | 27 zile | 30 zile | 30 zile |
| 1.         | Organizarea<br>santierului                   | +                      |         |         |         |
| 2.         | Lucrari de<br>constructie                    |                        | +       | +       | +       |

Termenul de executare a lucrărilor, oferit de către antreprenor, este de 90 zile calendaristice de la data semnării contractului.

Data completarii 15 iunie 2020

Nume: Igor Ceban

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei S.R.L. „CONS ART ENGINEERING”