

INVESTITOR

S.R.L. “ FAUTOR “

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 2 din 4 septembrie 2020

Obiectul “ **Reparația capitală stației de epurare apelor uzate a fabricii de vin FAUTOR “in satul Tigheci r-nul Leova** “ este executat în cadrul contractului nr. 48 din "26" septembrie 2019

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 1 din **20 februarie 2019** valabilă până la **20 februarie 2020**, de către **Primăria com. Tigheci r-l Leova**.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 04.09. 2020, fiind formată din:

Președinte: Directorul S.R.L. “FAUTOR”

Diaconu Grigore.

Membrii comisiei:

Primarul com.Tigheci
Arhitect-șef rational interimar.
Șef, Direcție CSP Hîncești.
Șef,Direcție Inspecția pentru Protecția Mediului Leova.

Angela Crețu.
MarcuMaxim.
Pascari Tatiana.
Vadim Cioric.
(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

Lipcan Vasile
Spiridon Alexanru
Antoni Victor
Tronza Iurie

Administratorul Societatii pe Actiuni “Orizont”
Diriginte de Șantier.
Responsabil Tehnic.
Proiectant.

Condur Ion **Inginer pentru reglementarea regimului proprietatii funciare.**
(numele, prenumele) (calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de **02 noiembrie 2019**;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului **au fost** (nu au fost) completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) **sunt** în posesia utilizatorului;

6) construcția **s-a comportat** (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de **02noiembrie2019** pînă în prezent,respectiv pe o durată de **9 luni** luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este de **750 000 (Șapte sute cincizeci mii) lei**, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: **Recepția finala a obiectului sus mentionat.**

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Execuția completă și calitativă a obiectului "Reparația capitală a stației de epurare a apelor uzate a fabricii de vin FAUTOR în sat. Tigheci raionul Leova"

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

De a efectua recepția finală a obiectului menționat.

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral **5738205156**, adresa poștală **sat. Tigheci r-l Leova**, destinația **epurarea apelor uzate de la fabrica de vin "FAUTOR" din s. Tigheci r-l Leova**, compus din următoarele construcții: **Camere de fose septice; Bazin de aerare etapa 1; Decantor; Bazin de aerare etapa 2; Fitofiltre; Cladire de clorinare**; suprafața la sol **90,61 m²**, suprafața totală, **388,50 m²**, numărul de etaje **subterane, la sol**, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând **2 (două)** file și **2 (două)** anexe numerotate, cu un total de **4 (patru)** file, a fost încheiat astăzi la data de _____ în **6 (Șase)** exemplare.

Comisia de recepție finală:

Președinte:

Membri:

Specialiști:

Diaconu Grigore.

Crețu Anjela.

Marcu Maxim.

Pascari Tatiana.

Cioric Vadim.

(numele, prenumele, semnătura)



8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea _____

" ____ " _____ 2020

L.Ș. _____