

## Specificații tehnice Anexa nr.22

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: <b><u>ocds-b3wdp1-MD-1698837875941</u></b>							
Denumirea procedurii de achiziție: <b>COP-Servicii de deservirea ascensoarelor pentru anul 2024</b>							
Nr./o	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Servicii de deservirea ascensoarelor pentru anul 2024, LOT 1</b>							
1.1	str. Burebista, 93 maternitate	AP-320-0.71, nr. 2303, 7 stații, anul fabricării/instalării – 80/81	Belarus	Moghiliov	<p>Cerințe tehnice:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) curățarea ascensorului;</li> <li>2) verificarea nivelului uleiului, acolo unde este cazul;</li> <li>3) verificarea uzurii lagărelor și a bunei funcționări a sistemului de ungere;</li> <li>4) ungerea pieselor supuse frecării, conform schemei de ungere;</li> <li>5) verificarea uzurii cablurilor de tracțiune și a fixării acestora;</li> <li>6) verificarea funcționării componentelor de siguranță și reglării acestora;</li> <li>7) verificarea funcționării mecanismelor ascensorului;</li> <li>8) verificarea elementelor de prindere ale cabinei și contragreutății;</li> <li>9) verificarea strângerii elementelor de îmbinare și a articulațiilor;</li> <li>10) verificarea fixării tamponelor și a limitatoarelor de sfârșit de cursă;</li> <li>11) verificarea funcționării sistemului electric de forță, de comandă, de iluminare și de semnalizare;</li> <li>12) verificarea conexiunilor prizei de punere la pământ ale echipamentelor electrice;</li> <li>13) verificarea conexiunilor la aparate și a clemelor din dulapurile electrice și din cutiile de conexiuni;</li> </ol>	DP (deservire parțială), RGA (revizia generala anuală) Conform caietului de sarcini	HG nr. 506 din 05.07.2017 „Pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor”
1.2	str. Burebista, 93 maternitate	AP-320-0.71, nr. 2057, 7 stații, anul fabricării/instalării – 80/81	Belarus	Moghiliov		DP, RGA	
1.3	str. Burebista, 93 maternitate	AP-320-0.71, nr. 2056, 7 stații, anul fabricării/instalării – 80/81	Belarus	Moghiliov		DP, RGA	
1.4	str. Burebista, 93 pediatria	AP-320-0.71, nr. 3269, 7 stații, anul fabricării/instalării – 83/85	Belarus	Moghiliov		DP, RGA	
1.5	str. Burebista, 93 pediatria	AP-320-1.0, nr. 3270, 6 stații, anul fabricării/instalării – 84/85	Belarus	Moghiliov		DP, RGA	
1.6	str. Burebista, 93 maternitate	AS-500-0.5, nr. 2060, 7 stații, anul fabricării/instalării – 80/81	Rusia	Leningrad		DP, RGA	
1.7	str. Burebista, 93 chirurgie	AS-500-0.5, nr. 3702, 7 stații, anul fabricării/instalării – 83/86	Rusia	Scerbinka		DP, RGA	
1.8	str. Burebista, 93 chirurgie	AS-500-0.5, nr. 3701, 7 stații, anul fabricării/instalării – 83/86	Rusia	Moscova		DP, RGA	
1.9	str. Burebista, 93 maternitate	AS-500-0.5, nr. 2058, 6 stații, anul fabricării/instalării – 80/80	Rusia	Leningrad		DP, RGA	
1.10	str. Burebista, 93 policlinica	AS-500-0.5, nr. 5467, 4 stații, anul fabricării/instalării – 89/90	Rusia	Scerbinka		DP, RGA	

1.11	str. Burebista, 93 policlinica	AP-500-1.0, nr. 5466, 4 stații, anul fabricării/instalării – 89/89	Rusia	Scerbinka	14) verificarea stării glisierelor, a sistemului de susținere a glisierelor și a roții de fricțiune; 15) verificarea funcționării și etanșeității circuitelor hidraulice, acolo unde este cazul; 16) verificarea alunecării cablurilor pe roata de fricțiune; 17) verificarea ușilor de acces la puțul ascensorului. Prestatorul asigură funcționarea ascensoarelor la parametri nominali în conformitate cu performanțele definite de producător. Prestatorul respectă regulile de securitate, protecție a muncii și combatere a incendiilor în timpul prestării serviciilor de deservire a ascensoarelor. Prestatorul asigură: 1. Revizie tehnică – o dată în 15 zile; 2. Revizie tehnică generală simeștrială – o dată în 6 luni; 3. Revizie generală anuală – o dată în 12 luni; 4. Intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului; 5. Dispeceeratul central – 24/24.	DP, RGA	HG nr. 506 din 05.07.2017 „Pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor”
1.12	str. Burebista, 93 bloc alimentar	AM-500-0.18, nr.2353, 2 stații, anul fabricării/instalării – 80/81	Rusia	Orlovsk		DP, RGA	
1.13	str. Burebista, 93 sterilizare	AMM-100-0.25, 2 stații, nr.60096 anul fabricării/instalării – 80/80	Belarus	Moghiliov		DP, RGA	
1.14	str. Burebista, 93 patomorfologie	AS-500-0.5, nr. 2811, 2 stații, anul fabricării/instalării – 80/83	Rusia	Leningrad		DP, RGA	
1.15	str. Burebista, 93 pediatrie	AP-320-1.0, nr. 3271, 7 stații, anul fabricării/instalării – 84/85	Belarus	Moghiliov		DP, RGA	
1.16	str. Burebista, 93 pediatrie	AS-500-0.5, nr. 3320, 7 stații, anul fabricării/instalării – 83/85	Rusia	Leningrad		DP, RGA	
1.17	str. Burebista, 93 maternitate	AS-1000-1.0, nr.10065, 7 stații anul fabricării/instalării – 21/21	Turcia			DP, RGA	
1.18	str.V.Alecsandri,2 Cl. Em.Coțaga	AS-500-0.5, nr.4764, 4 stații, anul fabricării/instalării – 87/88	Rusia	Scerbinka		DP, RGA	
<b>TOTAL</b>		<b>18 buc.</b>					

Semnat: electronic

Numele, Prenumele: Petru Budurin

În calitate de: Administrator interimar

Ofertant: ÎMS „Liftservice”

Adresa: str. Transnistria, 10