

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 01 din 28.12.2018

Privind lucrarea: „**Lucrari de reparatie a salii de judo**”
executata în cadrul contractului Nr. 43 din 14.09.2018 încheiat între **Centrul Sportiv de Pregatire a Loturilor Nationale** si **SRL “LUXGAZ”**

pentru lucrările : “Lucrari de reparatie a salii de judo”

1. Lucrările au fost executate în baza proiectului de executie Nr. 06/2018 elaborat de “Gazmolproiect” SRL in anul 2018.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 28.12.2018, fiind formată din:

<u>Golub Valeriu</u>	- <u>Presedintele grupului de lucru, director-interimar</u>
<u>Plesca Alexei</u>	- <u>Director “LUXGAZ” SRL</u>
<u>Florea Anatolie</u>	- <u>Proiectant-Director “Gazmolproiect” SRL</u>
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

3. Au mai participat la recepție :

_____	-	_____
_____	-	_____
(nume și prenume)		(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție: **se receptioneaza lucrarile executate.**

4.1. Din documentația scrisă și desenată necesară a fi prezentată au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista anexa nr. 1.

4.2. Cantitățile de lucrări cuprinse în lista anexa nr. 2 nu au fost executate.

4.3. Lucrările cuprinse în lista anexa nr. 3 nu respecta prevederile proiectului.

4.4. Valoarea declarata/contractata a investiției este de **3 202 446 lei.**

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune :

De a receptiona lucrarile executate, ce au fost indepline in conformitate cu proiectul.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Terminarea lucrarilor.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Exploatarea obiectivului conform destinației.


8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 4 anexe numerotate, cu un total de 6 file, a fost încheiat astăzi 28.12.2018. în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

<u>Golub Valeriu</u>	- <u>Presedintele grupului de lucru, director-interimar</u>
<u>Plesca Alexei</u>	- <u>Director "LUXGAZ" SRL</u>
<u>Florea Anatolie</u>	- <u>Proiectant-Director "Gazmolproiect" SRL</u>

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Numele, prenumele și semnatura




Invitatii:

9. Lucrarea: „Lucrari de reparatie a salii de judo”este:

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
"28"decembrie 2018



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
"28"decembrie 2018



Lista pieselor din documentia scrisa si desenata a obiectivului
Care sunt lipsa sau incomplete

Documentatia tehnica a fost rectificata si suplimentata, nu este lipsa.

Nu sint.

Beneficiar

Antreprenor



Lista lucrarilor curpinse in Documentatia tehnica ce n-au fost executate:

Lista lucrarilor curpinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat prevederile proiectului

Nu sint.

Nu sint.

Beneficiar

Antreprenor



Beneficiar

Antreprenor

PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 01 din 28.12.2018

Obiectii:

Nu sint.

Beneficiar _____

Antreprenor _____



- 4. Constatările comisiei de recepție: se receptioneaza lucrarile executate
- 4.1. Din documentația scrisă și desenați necesară a fi prezentați au lipsit sau sunt incompletă piesele cuprinse în lista anexa nr. 1.
- 4.2. Cantitățile de lucrări executate în lista anexa nr. 2 nu au fost executate.
- 4.3. Lucrările cuprinse în lista anexa nr. 3 nu respecta prevederile proiectului.
- 4.4. Valoarea din bugetul investiției este de 3 202 416 lei.

5. Comisia de recepție, luând în considerare constatările făcute, propune:
De a receptiona lucrările executate, ce au fost îndeplinite în conformitate cu proiectul.

6. Comisia de recepție motivează respingerea fișei prin:
completarea lucrarilor.