

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație a unei boxe din garajul Blocului central
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul			2026	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	N
1.	Organizare de șantier	10 zile				
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Reparatia pardoseli Turnare beton Placare gresie Reparatia peretilor	10 zile				
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: Placare Osb si Ghips – Carton Montare Faianta Reparatia tavanului Placare osb si PGC Grund ,aplicarea chitului Vopsitorii Izolatii cu placi vata minerala Captusirea peretilor cu tabla cutata Vopsitorii	15 zile				
4.	Obiect ...Categorie de lucrări: Repararea sorturilor din tabla zincata Montare Jgheaburi Evacuarea Deseurilor Lucrari de finisare		10 zile			

Semnat: Electronic
Nume: Negruta Iurii
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei Lina-Ing SRL