

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Lucrări de reparație a acoperișului șarpant al Centrului de prestări
servicii nr.1, r-nul Ungheni, s.Sculeni, str.Alexandru cel Bun nr.16 din cadrul STAS
Ungheni, ATAS Centru-Vest”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	An. 2025				
		Octombrie – Decembrie				
1.	Organizare de șantier:	x				
2.	Lucrari generale de demolare si deafacere	x	x			
3.	Structura de rezistenta		x	x	x	
4.	Constructia acoperisului		x	x	x	
5.	Canale de ventilare			x	x	

Semnat: **electronic**

Nume: Ion Titu

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: SRL “Javelin N.A.”