

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație curentă în cabinetele a blocului de studii și în atelierul de instruire practică

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021											
		Luna											
		mai	iunie			iulie			august				
1.	Lucrari de reparatie: Atelier peretii din coridor												
2.	Lucrari de reparatie: Atelier pereti din scara												
3	Lucrari de reparatie: Atelier tavan coridor												
4.	Lucrari de reparatie: Atelier tavan scara												
5.	Lucrari de reparatie: Atelier pardoseli												
6.	Lucrari de reparatie: Atelier mecanic pereti												
7.	Lucrari de reparatie: Atelier mecanic pardosea												
8.	Lucrari de reparatie: Atelier mecanic tavan												
9.	Lucrari de reparatie: Cabinet 406 pereti												
10.	Lucrari de reparatie: Cabinet 406 tavan												
11.	Lucrari de reparatie: Cabinet 406 pardosea												
12.	Lucrari de reparatie: Cabinet 404 pereti												
13.	Lucrari de reparatie: Cabinet 404 tavan												
14.	Lucrari de reparatie: Cabinet 404 pardosea												
15.	Lucrari de reparatie: Cabinet 104 pereti												
16.	Lucrari de reparatie: Cabinet 104 tavan												
17.	Lucrari de reparatie: Cabinet 104 pardosea												

Data completării: **06.05.2021**

Semnat:

Nume: **Cebotari Mihail**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **Întreprinderea Individuală „Crist-Len-Cebotari”**