




Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Agenția pentru Supraveghere
Tehnică

la nr. f/n din _____



Domnului Stepan Driga,
Director al SRL „Agro-Tiras”
MD-4576, s. Molovata Nouă, r. Dubăsari.

Agenția pentru Supraveghere Tehnică a examinat cererea Dvs., înregistrată cu nr. 4217/23 din 20.04.2023 cu privire la evaluarea riscului de incendiu la tabăra de odihnă și întremare a copiilor „Nistru” din s. Molovata Nouă, r. Dubăsari și Vă comunică.

De către angajații Direcției supravegherea de stat a măsurilor contra incendiilor și protecție civilă, la data de 18.05.2023 a fost efectuată evaluarea riscului de incendiu la obiectivul sus menționat, în urma căreia a fost întocmit act de inspectare nr.4217 din 19.05.2023, despre starea de apărare împotriva incendiilor care se expediază în adresa Dumneavoastră.

Anexă: 1 (filă) Act de Inspectare nr.4217 din 19.05.2023

Director interimar

Digitally signed by Zaporojan Mihail
Date: 2023.05.22 13:55:38 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Mihai ZAPOROJAN

Ex. M. Alexuța
Tel. 022221459
Email: mihail.alexuta@ast.gov.md

str. Aleksandr Pușkin, nr. 22, Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@ast.gov.md Pagina web: www.ast.gov.md



Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova
Agenția pentru
Supraveghere Tehnică

ACT DE INSPECTARE

Nr. 4217 din 19.05.2023

1. Numele, prenumele și funcția persoanelor care au efectuat inspectarea la fața locului:

Mihail Alexuța, inspector principal al Direcției SSMCIPC

2. Temeiul efectuării inspectării: în conformitate cu cererea nr. 4217/23 din 20.04.2023

3. Domeniul de activitate cercetat: evaluarea riscului de incendiu

4. Locul inspectării, denumirea obiectivului, adresa: tabăra de odihnă și întremare a sănătății “Nistru” din s. Molovata Nouă, r. Dubăsari.

5. Timpul efectuării inspectării: 18.05.2023.

6. Beneficiar/Investitor/Proprietar: proprietar SRL “Agro-Tiras”

7. Antreprenor/Subantreprenor:

8. Proiectant:

9. Descrierea obiectului inspectat/caracteristici: Clădiri cu 2 și 3 nivele, asigurate cu acces și surse de alimentare cu apă în caz de incendiu.

10. Constatările și rezultatele inspectării: Lipsește instalația automată de semnalizare și avertizare în caz de incendiu (NCM E.03.03:2018, p.1.2, tabelul nr. 1)

11. Declarațiile persoanei la care are loc inspectarea și/sau ale angajaților acesteia:

11.1 Semnătura reprezentantului /persoanei unde are loc inspectarea:

_____ (numele, prenumele, funcția, date personale din B.I., contacte) _____ (semnătura)

12. Mențiuni speciale

12.1 Semnătura martorilor:

1. _____
2. _____ (numele, prenumele, date personale din B.I., contacte) _____ (semnătura)

13. Propuneri: De înlăturat neconformitățile constatate în cadrul controlului.

14. Anexe

15. Semnăturile inspectorilor:

Mihail Alexuța

(numele, prenumele)

(numele, prenumele)

Digitally signed by Alexuța Mihail
Date: 2023.05.19 11:28:44 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



(semnătura)

(semnătura)

16. Copia Actului de inspectare am primit:

_____ (funcția, numele, prenumele reprezentantului) _____ (semnătura) _____ (data)