

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Lucrări de reparație curentă a edificiului SÎVDCA Ungheni din str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 162, mun. Ungheni**  
(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Denumirea lucrărilor                          | Luna     |   |   |   |   |   |
|------------|-----------------------------------------------|----------|---|---|---|---|---|
|            |                                               | 1        |   | 2 |   | 3 |   |
| 1.         | Lucrări de demolare.                          | <b>X</b> |   |   |   |   |   |
| 2.         | Lucrări de înlocuire a ferestrelor și ușilor. |          | X | X |   |   |   |
| 3.         | Lucrări de reparație a fațadei.               |          |   | X | X | X |   |
| 4.         | Lucrări de reparație a arhivei.               |          |   |   | X | X | X |
| 5.         | Lucrări de amenajare a teritoriului.          |          |   |   |   |   | X |

Semnat: MoldSign

Nume: Marandici Ghenadie

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: VIKMAR INVEST SRL