

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție:	21040486	Data: 07.06.2021
Denumirea procedurii de achiziție:	Cererea Ofertelor de Prețuri Servicii de reparare și de întreținere a instalațiilor de construcții	Cod CPV 50700000-2

Cod CPV	Denumirea Bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Mod elul artic olulu i	Producăt or	Cantitatea (unități)	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă, Standarde de referință	Specificarea tehnică propusă de către ofertant
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7
50700000-2	Servicii de deservire a sistemelor de încălzire/răcire	-	-	329	Serviciilor de deservire - Examinarea externă a obiectului - Curățirea filtrului vaporizatorului - Curățirea vaporizatorului de calcar - Verificarea capacității operaționale a sistemului de drenaj a climatizatorului - Curățirea sistemului de drenaj - Verificarea stării căilor de parcurgere a agentului frigorific - Măsurarea, prin metoda presiune cu detectorul electric, a freonului în sisteme și verificarea însușirii de a fi ermetic - Verificarea parametrilor de control - Curățirea filtrelor, separatoarelor și a blocurilor exterioare - Curățirea corpului blocului vaporizator de praf și murdărie - Verificarea funcționării sistemelor automate, sistemelor de gestionare electronice și a schemelor electrice - Verificarea funcționării jaluzelelor, curățirea jaluzelelor - Verificarea funcționării traductoarelor de temperatură - Verificarea izolării conductoarelor - Curățirea radiatorului blocului vaporizator de praf și murdărie - Curățirea radiatorului blocului condensator de praf și murdărie - Verificarea stării contactelor, gradului de strângere a clemelor de contact ale instalațiilor electrice - Verificarea și programarea telecomenzii - Consultarea reprezentanților beneficiarului la exploatarea corectă a climatizatoarelor. ANEXA 1	Specificatiile tehnice, solicitate conform Anexa 1.

Semnat: / _____ /

Nume: **ANDREI MOCANU**

Funcția în cadrul companiei: **Administrator**

L..S.



Denumirea companiei: **S.R.L. „PLAI CLIMAT”**