

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr.5/23 din 13.11.2023

privind lucrarea «**Благоустройство территории вокруг здания Примэрии и ремонт тротуара по ул.Ленина в с.Бешгиоз, Чадыр-Лунгского р-на, АТО Гагаузия**» executată la obiectul “pe str. Lenin”, în cadrul contractului nr.49/23 din "04" octombrie 2023, încheiat între Primaria s. Beșghioz și S.R.L. “Glav-Stroy Company” pentru lucrările de благоустройство территории вокруг здания Примэрии и ремонт тротуара по ул. Ленина.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.39, eliberată de Primăria s. Beșghioz la _____, cu valabilitate pînă la 6 luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 13.11.2023, fiind formată din
Președintele comisiei:

Gotișan Nicolai – Primar s. Beșghioz

Membrii comisiei:

Todorova Marianna – contabil șef primaria s. Beșghioz

Terzi Alla – secretar interimar primaria s. Beșghioz

Calîn Iana – inginer organizarea teritoriilor

Stoianova Marianna – preceptor fiscal

Meșe Ivan - responsabil tehnic din patrea beneficiarului

3. Au mai participat la recepție:

Administrator S.R.L. “Glav Stroy Company” – Panaitov Iuri

4. Constatările comisiei de recepție:

1) - din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție; în urma constatărilor făcute, propune:

De a recepționa terminarea lucrărilor la obiectivul: « Благоустройство территории вокруг здания Примэрии и ремонт тротуара по ул.Ленина в с.Бешгиоз, Чадыр-Лунгского р-на, АТО Гагаузия ».

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: **Lucrările de construcție au fost executate integral conform devizului de cheltuieli.**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: **De recepționat lucrările « Благоустройство территории вокруг здания Примэрии и ремонт тротуара по ул.Ленина в с.Бешгиоз, Чадыр-Лунгского р-на, АТО Гагаузия ».**

⁷¹ Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația clădire publică, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____ ha, suprafața totală, _____, nr. de etaje două, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținînd una file și trei anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 13.11.2023 la ora 15:00 în 5 exemplare.

9. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică:

Comisia de receptie:

Președintele comisiei:

Gotișan Nicolai

Membrii comisiei:


Todorova Marianna

Terzi Alla

Calin Iana

Stoianova Marianna


Meșe Ivan



Participantii:

Panaitov Iuri

9. Lucrarea «Благоустройство территории вокруг здания Примэрии и ремонт тротуара по ул.Ленина в с.Беșghioz, Чадыр-Лунгского р-на, АТО Гагаузия» este.




TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
SRL «Glav-Story Company»

»13» noiembrie 2023

L.Ș.

(semnătura)




PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
Primaria s. Beșghioz

»13» noiembrie 2023

L.Ș.

(semnătura)



La procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.5/23 din 13.11.2023

Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.

Area with horizontal lines for listing missing or incomplete parts, crossed out with a large diagonal line.

Gotișan Nicolai
Primar s. Beșghioz

Panaitov Iuri
Administrator S.R.L. „Glav-Stroy Company”


Meșe Ivan
Responsabil tehnic

Stamps and signatures of Gotișan Nicolai and Panaitov Iuri.

руководитель службы

Stamp and signature of Meșe Ivan.



Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.



Gotișan Nicolai
Primar s. Beșghioz

Panaitov Iuri
Administrator S.R.L. „Glav-Stroy Company”

Meșe Ivan
Responsabil tehnic



[Handwritten signature]

руководитель строки



La procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.5/23 din 13.11.2023

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica
la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

A large section of the document is a table with multiple horizontal lines. A large, hand-drawn scribble or signature is present over the table, obscuring any text that might have been there.

Gotișan Nicolai
Primar s. Beșghioz

Panaitov Iuri
Administrator S.R.L. „Glav-Stroy Company”

Meșe Ivan
Responsabil tehnic

Handwritten signatures and official stamps. One stamp clearly reads "GLAV-STROY COMPANY".

руководитель стройки

Handwritten signature and official stamp. The stamp includes the text "SANTIER" and "13.11.2023".