

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. din 04.04.2024

privind lucrarea de **construcție** executată la obiectul **Sisteme Regionale Apă-Canal-Garanția Sănătății Noastre „Construcția stației de tratare din s.Buțeni r-ul. Hîncești”** în cadrul contractului nr.17 din 20 februarie 2023 încheiat între **Primăria s. Buțeni** și **SRL „Atar Inter”**.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.5, eliberată de **Primăria s. Buțeni r-ul Hîncești** la **31 martie 2023**, cu valabilitate pînă la **24 luni**.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **04.04.2024**, fiind formată din:

Președintele comisiei:

1. Primarul s. Buțeni

- Ion Harbuz

Secretarul comisiei:

2. Contabil șef primăria s. Buțeni

- Zadic Marina

Membrii comisiei:

3. Secretarul CL s. Buțeni

- Bogos Alina

4. Perceptor fiscal primăria s. Buțeni

- Gorea Maria

5. Reprezentant ONDRL

-

6. Responsabil tehnic

- Vladimir Blișciac

7. Specialist atestat în construcții

- Gorlatiuc Valeriu

3. Au mai participat la recepție:

-Reprezentant SRL „Atar Inter”

-Autor de proiect

-Reprezentanți al serviciilor desconcentrate

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De recepționat stația de tratare din s. Buțeni r-ul Hîncești.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Obiecțiile depistate sunt ne semnificative și nu împiedică exploatarea obiectului construit.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De înlăturat neconformitățile menționate în anexele 1,2 și 3 în termeni rezonabili.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral , adresa poștală **MD-34 „s. Buțeni r-ul. Hîncești**, destinația **Stație de epurare**, compus din următoarele construcții **Clădire supraterană**, suprafața la sol **ha**, suprafața totală, **ha**, numărul de etaje **1**, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținînd **2** file și **3** anexe numerotate, cu un total de **5** file, a fost încheiat astăzi la **04.04.2024** în **7** exemplare.

9. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică: