


Prüfbericht-Nr.: <i>Test report no.:</i>	CN25H1H5 001 Part I of II	Auftrags-Nr.: <i>Order no.:</i>	326109939	Seite 1 von 34 Page 1 of 34
Kunden-Referenz-Nr.: <i>Client reference no.:</i>	2349883	Auftragsdatum: <i>Order date:</i>	2025-05-19	
Auftraggeber: <i>Client:</i>	HAISHIDA EMERGENCY EQUIPMENT (ZHEJIANG) CO.,LTD. Xianren Village, Hetou Town, Linhai, 317034 Zhejiang, P.R. China			
Prüfgegenstand: <i>Test item:</i>	8X8 Amphibious All Terrain Vehicle			
Bezeichnung / Typ-Nr.: <i>Identification / Type no.:</i>	HSD-BV228			
Auftrags-Inhalt: <i>Order content:</i>	Type test			
Prüfgrundlage: <i>Test specification:</i>	EN 16990:2020 Light motorized vehicles for the transportation of persons and goods and related facilities and not subject to type-approval for on-road use - Side by Side Vehicles - Safety requirements and test methods			
Wareneingangsdatum: <i>Date of sample receipt:</i>	N/A			
Prüfmuster-Nr.: <i>Test sample no.:</i>	LHSDB1N25P0085			
Prüfzeitraum: <i>Testing period:</i>	2025-07-09 - 2025-07-09			
Ort der Prüfung: <i>Place of testing:</i>	As client			
Prüflaboratorium: <i>Testing laboratory:</i>	TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd.			
Prüfergebnis*: <i>Test result*:</i>	Pass			
geprüft von: <i>tested by:</i>	Qiao He/Trainee 	genehmigt von: <i>authorized by:</i>	Xinling Liu	
Datum: <i>Date:</i>	2025-08-03	Ausstellatum: <i>Issue date:</i>	2025-08-03	
Stellung / Position:	Project Engineer	Stellung / Position:	Reviewer	
Sonstiges / Other:	This report is only valid in its full version: Part I of II and Part II of II.			
Zustand des Prüfgegenstandes bei Anlieferung: <i>Condition of the test item at delivery:</i>	Prüfmuster vollständig und unbeschädigt <i>Test item complete and undamaged</i>			
* Legende:	1 = sehr gut P(ass) = entspricht o.g. Prüfgrundlage(n)	2 = gut F(ail) = entspricht nicht o.g. Prüfgrundlage(n)	3 = befriedigend 3 = satisfactory	4 = ausreichend N/A = nicht anwendbar 4 = sufficient N/A = not applicable
* Legend:	1 = very good P(ass) = passed a.m. test specification(s)	2 = good F(ail) = failed a.m. test specification(s)	3 = satisfactory F(ail) = failed a.m. test specification(s)	5 = mangelhaft N/T = nicht getestet 5 = poor N/T = not tested
Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens. <i>This test report only relates to the a. m. test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any test mark.</i>				