

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr. 115
din 15.09. 2021

Lucrări de reparație a sălii sportive

N	Denumirea lucrarilor	ZILE																														
		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	
	Sala sportiva	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																	
	Vestiar															+	+	+	+	+	+	+	+									
	Coridor																									+	+	+	+	+	+	+

Semnat: semnatura electronica

Nume: Cebotarenco Ana.

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: General One SRL

