

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie capitala a blocului alimentar la Cresa-Gradinita "Garofita" din s. Cotihana mun. Cahul

26

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019			
		Aprilie	Mai	Iunie	
1.	Organizare de șantier				
2.	Lucrari de reparatie		*		
	Categoria de lucrări:				
	1. Demontare		*		
	2. Lucrari de montare		*	**	
	3. Finisari			*	

Data completării: **14.05.2019**

Nume/prenume: **Gandrabur Oxana**

Funcția în cadrul firmei: **administrator**

Denumirea firmei **SRL San Construct Grup**



Semnăt: