

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a blocului administrativ lit. „V” din incinta sediului MAI

[illegible]

	Casa Scarii																					
	Demontari si evacuari	+	+																			
	Tavan																+		+	+	+	
	Pereti														+	+		+				+
	Pardosea													+	+							+

Data completării: 06.02.2020

Semnat: semnatura electronica

Nume/prenume: Cebotarenco M.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei Nobil Constructie SRL