

INVESTITORUL - SRL "TEHNOSTEL - CAR"

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 56 din 13 decembrie 2016

Obiectul : „Abator 1A, frigider A1, construcție A2, punct de trecere 1B, stație de purificare 1C, viceu 02” în extravilanul orașului Hîncești.

sa executat în cadrul contractului nr. ___ din _____.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. ___ din _____, valabil până la _____, de către _____.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 25 - 11 - 2016 până 13 - 12 - 2016.

fiind formată din : *Investitorul – SRL "TEHNOSTEL – CAR"*

Primarul orașului Hîncești – Alexandru Botnari
Arhitectul – șef al Primăriei orașului Hîncești – Gheorghe Petrov
Inginer Cadastru al Primăriei orașului Hîncești – Eugeniu Stașoc
Direcția Raională pentru Siguranța Alimentelor – Dumitru Cojocar
Centrul de Sănătate Publică Hîncești – Anatolie Aga
Direcția Situații Excepționale Hîncești – Cornel Eșanu
Inspecția Ecologică Hîncești – Albert Darie

2. Au mai participat :

Inspeția de Stat în Construcții Hîncești – Vladimir Blișciac

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr.1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data 13 decembrie 2016 a.;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista –anexă nr.2;
- 4) cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost, nu au fost completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data 13 - 12 - 2016 până în prezent, respectiv pe o durată de 1 luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3;

4.1. Descrierea obiectului recomandat spre recepție :

Obiectul: Nr. „ Abator 1A, frigider A1, construcție A2 punct de trecere 1B, stație de purificare 1C, viceu 02” cu numărul cadastral 5301407250

adresa poștală: orașul Hîncești extravilan , destinația teren pentru construcții.

Compus din următoarele construcții:

Nr./o	Denumirea indicatorului	Indicii	
1	Numărul cadastral	5301407250.01	
2	Litera	1A, A1, A2	
3	Destinația(modul de folosință)	nelocativă	
4	Volumul de construcție m3.	5984,498,294	



5.	Numărul de nivele	1	
	Inclusiv : subsol		
	etaj parter		
	etaj mansardă		
	Suprafața la sol a construcției, m2	1470,10	
	Suprafața totală interioară a construcției, m2	1221,60	

B. Mențiuni:

conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil Nr. f/n din 12 decembrie 2016, anexat la prezentul proces verbal.

7) valoarea obiectului este lei, conform listei .anexă n.1

4. În baza constatărilor făcute , comisia de recepție finală propune :**Recepția finală la obiectul: "Abator 1A, frigider A1, construcție A2, punct de trecere 1B, stație de purificare 1C, viceu 02" orașul Hîncești extravilan.**

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: **Finalizarea lucrărilor de construcție a obiectului : " Abator 1A, frigider A1, construcție A2, punct de trecere 1B, stație de purificare 1C, viceu 02 " orașul Hîncești extravilan.**

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

De exploatat obiectul conform destinației.

7. Prezentul proces –verbal , conținând 5 file și alte anexe numerotate ,cu un total de _____ file , a fost încheiat astăzi _____ la _____ în 5 exemplare

Comisia de recepție finală _____
Specialiști:

Președinte – Investitorul _____ SRL "TEHNOSTEL - CAR"

Membri: Primarul orașului Hîncești _____ Alexandru Botnari

Arhitectul – șef al Primăriei orașului Hîncești _____ Gherghe Petrov

Inginer Cadastru al Primăriei orașului Hîncești _____ Eugeniu Stașoc

Direcția Raională pentru Siguranța Alimentelor _____ Dumitru Cojocaru

Centrul de Sănătate Publică Hîncești _____ Anatolie Aga

Direcția Situații Excepționale Hîncești _____ Cornel Eșanu

Inspekția Ecologică Hîncești _____ Albert Darie

8. Concluzia Inspekției de Stat în Construcții:

Lucrarea _____
" 16 " _____ 2016

L.S. _____
(semnătura)

_____ (funcția, numele, prenumele)




PLANUL REPREZENTĂRII PĂRȚILOR COMPONENTE ALE CLĂDIRILOR

Numărul cadastral al terenului 5301407.250



Adresa bunului imobil: extravilan, or. Hîncești, r-nul Hîncești



Scara tiparului: 1:750

Caracteristicile:

Suprafata la sol(m.p.):

NrCadastral	Liter	Constructia	Componentul	Supr_mp
5301407.250.01	1A	Constr.principală	Abator	1 208,9
5301407.250.01	A1	Constr.principală	Frifider	177,3
5301407.250.01	A2	Constr.principală	Construcție	84
5301407.250.02	1B	Constr.principală	Punct de trecere	10,7
5301407.250.03	1C	Constr.principală	Stația de purificare	36,8
5301407.250.04	02	Constr.accesorie	WC	6,2

NrCadastral	Suprafata
5301407.250.01	1 470,1
5301407.250.02	10,7
5301407.250.03	36,8
5301407.250.04	6,2



08.12.2016

Chilaru Ecaterina
 (numele, prenumele)

(Signature)
 Alexa Nicolae
 (numele, prenumele)



Verificat și condus de șeful întreprinderii: