Formularul 3.5

Graficul de executie a lucrarii "Reparatia vestiarelor si salilor sportive la Centrul Sportiv de Pregatire a Loturilor Nationale"

Nr.	Descriere lucrare	Durata de executie Anul 2019 August
1	Reparatii interioare	
2	Reparatie pardosea	
3	Scaune	
	Total termen de executie	30 (treizeci) zile calendaristice

Data completării: 23.07.2019

Semnat: _____

Nume: Plesca Alexei

Funcţia în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei şi sigiliu: "LUXGAZ" SRL

Digitally signed by Pleşca Alexei
Date: 2019.07.23 09:23:45 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova