

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1778234706550 / 21616459 SIA RSAP M-Tender
Obiectul achiziției: Mașina de spălat, Model :-LN-18TP2E -UC040 -UNIMAC

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6
Lot 1 Pentru mașina de spălat model: -LN-18TP2E 1 buc - UC040 -2 buc - UNIMAC - 3 buc	Lot 1 Pentru mașina de spălat model: -LN-18TP2E 1 buc -UC040 -2 buc - UNIMAC - 3 buc	EU/SUA/China	1.1. Schimb element de încălzire L-28cm	1.1. Schimb element de încălzire L-28cm	
			1.2. Schimb demorar electric KMU-23210 35-40A 230V	1.2. Schimb demorar electric KMU-23210 35-40A 230V	
			1.3. Schimb semiring 80x100x10	1.3. Schimb semiring 80x100x10	
			1.4. Schimb sensor de temperatura F8045001	1.4. Schimb sensor de temperatura F8045001	
			1.5. Schimb automat Elmos B44763 C 40 380V 6000A	1.5. Schimb automat Elmos B44763 C 40 380V 6000A	
			1.6. Schimb rezistente 3000 VT	1.6. Schimb rezistente 3000 VT	
			1.7. Schimb valvă de scurgere	1.7. Schimb valvă de scurgere	
			1.8. PLC+ Inverter	1.8. PLC+ Inverter	
			1.9. Schimb furtun conexiune din cauciuc	1.9. Schimb furtun conexiune din cauciuc	

			1.10. Schimb placa electrica de dirijare	1.10. Schimb placa electrica de dirijare	
			1.11. Schimb placa electrica de dirijare LN-18 TR2E	1.11. Schimb placa electrica de dirijare LN-18 TR2E	
			1.12. Schimb rulment 6208 2RSC3	1.12. Schimb rulment 6208 2RSC3	
			1.13. Schimb rulment 6309 2RS	1.13. Schimb rulment 6309 2RS	
			1.14. Schimb garnitură uşă	1.14. Schimb garnitură uşă	
Lot 2 Maşina de călcat	Lot 2 Maşina de călcat	EU/SUA/China	2.1. Schimb sensor de temperatură	2.1. Schimb sensor de temperatură	
			2.2. Schimb benzi de călcat 167x19cm	2.2. Schimb benzi de călcat 167x19cm	
			2.3. Schimb benzi de transportare 42x10,5 cm	2.3. Schimb benzi de transportare 42x10,5 cm	
			2.4. Schimb rulment CB 204	2.4. Schimb rulment CB 204	
			2.5. Schimb material de călcat 1000x1600mm	2.5. Schimb material de călcat 1000x1600mm	
			2.6. Schimb element de încălzire	2.6. Schimb element de încălzire	
			2.7. Schimb placă electrică de dirijare	2.7. Schimb placă electrică de dirijare	
Lot 3 Uscător de rufe	Lot 3 Uscător de rufe	EU/SUA/China	3.1. Schimb rezistente p/u uscător	3.1. Schimb rezistente p/u uscător	

			3.2. Schimb spirală de încălzire p/u uscător	3.2. Schimb spirală de încălzire p/u uscător	
			3.3. Schimb curea Optibelt-RB PJ1150-5A 08)	3.3. Schimb curea Optibelt-RB PJ1150-5A 08)	
Lot 4 Centrifugă	Lot 4 Centrifugă	EU/SUA/China	4.1. Schimb rulment 6312RS 22312CW33	4.1. Schimb rulment 6312RS 22312CW33	
			4.2. Schimb invertor P 191 30A 2RG1 2.2 KW 220V	4.2. Schimb invertor P 191 30A 2RG1 2.2 KW 220V	
			4.3. Schimb placă electrică de dirigare	4.3. Schimb placă electrică de dirigare	
			4.4. Schimb garnitură la capac	4.4. Schimb garnitură la capac	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____