

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de împrejuriri, amenajarea teritoriului și repararea la fasada edificiului muzeului din s. Giurgiulești, rl Cahul

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019		
		Aprilie	Mai	Iunie
1.	Organizare de șantier			
2.	Lucrari de reparatie Categorii de lucrări:		*	
	1. Demontare		*	
	2. Lucrari de montare		*	*
	3. Finisari			*

Data completării: 19.04.2019

Nume/prenume: Gandrabur Oxana

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei SRL San Construct Grup



Semnat: