

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație interioare a salii de sport I.P Școala Sportivă Cimișlia
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023	
		60 de zile	
		1	2
1.	Organizare de șantier		
2.	Lucrari de demolari		
3.	Pardoseli		
4.	Pereti si glafuri		
5.	Tavan		
6	Electricitate		
7	Coridor		

Semnat: semnatura electronica
Nume: Gratila Mihail
Funcția în cadrul întreprinderii: administrator
Denumirea întreprinderii: SRL TWOPLAST