

Formular F3.3

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Lucrări de reparație îmbrăcămintei rutiere a unor porțiuni de drum din s.Căinari Vechi, r-nul Soroca

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021	
1.	Organizare de șantier		
2.	1. . Reparatia imbracamintei rutiere din existente din beton asfaltic (strat de uzura)	20 de zile lucrătoare din data înregistrării contractului	
3	2. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta		

Data completării: **19.05.2021**

Nume/prenume: **Verhovetchii Ion Ioan**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **Drumnord - Construct SRL**