

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr. 115
din 15.09. 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie gradinita nr.98

N	Denumirea lucrarilor	ZILE																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	Lucrari de reparatie																															
	Coridor et1																															
	Tavan																														+	+
	Pereti			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
	Pardosele	+	+																												+	+
	Timplarie	+																														+
	Lucrari electrotehnica Coridor et-1																															
	Lucrari de montare					+	+																								+	+

Semnat:semnatura electronica

Nume: Buruiana Daniel.

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei:Euromontaj CTI SRL

