

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: 21079635 din 02 mai 2023						
Obiectul achiziției: Achiziționarea serviciilor de diagnosticare tehnică și reparație a căilor de parcurs ale macaralelor SCTg-1.						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1: Achiziționarea serviciilor de diagnosticare tehnică și reparație a căilor de parcurs ale macaralelor SCTg-1.						
1.1 Căile de acces a podurilor rulante c/r 100/20tn (№ 4904,5446 *) din hala de turbine a secției principale.	Căile de acces a podurilor rulante c/r 100/20tn (№ 4904,5446 *) din hala de turbine a secției principale.	Republica Moldova	«TEHENERGO GRUP» SRL	Conform Caietului de sarcini, Formulelor de deviz Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3 și Anexa nr.4.	În deplină conformitate cu termeneii caietului de sarcini	În conformitate cu РД 10-138-97
1.2 Căile de acces a podurilor rulante c/r 50/10tn (№ 4875,5487 *) din hala de cazane a secției principale.	Căile de acces a podurilor rulante c/r 50/10tn (№ 4875,5487 *) din hala de cazane a	Republica Moldova	«TEHENERGO GRUP» SRL		În deplină conformitate cu termeneii caietului de sarcini	În conformitate cu РД 10-138-97

	secției principale.					
1.3 Căile de access a podului tip (pe capre) c/r20tn(№ 4981*) secția escaustoarelor.	Căile de access a podului tip (pe capre) c/r20tn(№ 4981*) secția escaustoarelor.	Republica Moldova	«TEHENERGO GRUP» SRL	Conform Caietului de sarcini, Formularelor de deviz Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3 și Anexa nr.4.	În deplină conformitate cu termeneii caietului de sarcini	În conformitate cu PD 10-138-97
1.4 Diagnostica tehnică (În conformitate cu PD10-112-96 și PD10-112-5-97) a podurilor rulante c/r 100tn. № 4904, 5446 * perioada de exploatare-49 ani. Diagnostica – planificată.	Diagnostica tehnică (În conformitate cu PD10-112-96 și PD10-112-5-97) a podurilor rulante c/r 100tn. № 4904, 5446 * perioada de exploatare-49 ani. Diagnostica – planificată.	Republica Moldova	«TEHENERGO GRUP» SRL		În deplină conformitate cu termeneii caietului de sarcini	În conformitate cu PD10-112-96 și PD10-112-5-97
1.5 Diagnostica tehnică (în conformitate cu PD10-112-96 și PD10-112-5-97)a podurilor rulante c/r 50tn. № 4875, 5487 *perioada de exploatare – 49 ani. Diagnostică—planificată.	Diagnostica tehnică (în conformitate cu PD10-112-96 și PD10-112-5-97)a podurilor rulante c/r 50tn. № 4875, 5487 *perioada de exploatare – 49 ani. Diagnostică —planificată.	Republica Moldova	«TEHENERGO GRUP» SRL		În deplină conformitate cu termeneii caietului de sarcini	În conformitate cu PD10-112-96 și PD10-112-5-97
1.6 Diagnostica tehnică (în conformitate cu PD10-112-96 și PD10-112-5-97) a macaralei tip (pe capre) c/r 20tn. №	Diagnostica tehnică (în conformitate cu PD10-	Republica Moldova	«TEHENERGO GRUP» SRL		În deplină conformitate cu termeneii caietului de	În conformitate cu PD10-112-96 și PD10-112-5-97

4981*-perioada de exploatare-45 ani. Diagnostica-planificată.	112-96 și PJ10-112-5- 97) a macaralei tip (pe capre) c/r 20tn. № 4981*- perioada de exploatare-45 ani. Diagnostica- planificată.				sarcini	
--	---	--	--	--	----------------	--

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Mihail Paltis**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: „**TEHENERGO GRUP**” SRL

Adresa: **Republica Moldova, MD-2044, m. Chișinău, str. Ginta Latină ½, of. 49**