

"VASOLTRANS" S.R.L., 093

denumirea stației de inspecție tehnică, codul, adresa

MD-6531, mun.Chisinau com. Truseni, str. Calea lesilor, 103, +373 67559307

260619423

CERTIFICAT DE INSPECȚIE TEHNICĂ A VEHICULULUI



Data 15 iulie 2025

Valabilitate 14 ianuarie 2026

I. DATELE VEHICULULUI

1. Nr. de identificare	<u>WDB906657GP197475</u>	7. Nr. șasiului (cadrlui)	
2. Nr. de înmatriculare	<u>BQX862</u>	8. Anul de fabricație	<u>2016</u>
3. Certificat de înmatriculare	<u>238007231</u>	9. Culoarea	<u>MARO-ÎNCHIS</u>
4. Marca, tipul, varianta	<u>M2 MERCEDES 519CDI</u>	10. IDNV	<u>3023080017518</u>
5. Tipul caroseriei	<u>CA</u>	11. Indicațiile odometrului	<u>999999</u>
6. Nr. caroseriei	<u>WDB906657GP197475</u>	12. Baza de impozitare	<u>21 locuri</u>

II. DATELE PROPRIETARULUI

Numele, prenumele / Denumirea persoanei juridice	IDNP / IDNO	Adresa
S.C. ODOGRAF S.R.L.	1003600155043	mun. Chișinău, s. Truseni, Ciresilor, 7A

III. DATELE PERSOANEI DE ÎNCREDERE

Numele, prenumele	IDNP	Adresa
VIOREL CIOCAN	0971709440528	CHIȘINĂU, ALBA-IULIA, 186, ap. 13

IV. DATELE DESPRE PLĂȚI ȘI ASIGURĂRI

Plăți (asigurări)	Suma plății / primei de asigurare	Data achitării	Seria și numărul documentului de plată	Pe perioada de asigurare de la	până la	Denumirea stației de inspecție tehnică, a prestatorului serviciilor de plată și a asiguratorului
Plata pentru testare	300.00	15.07.2025	0025	15.07.2025	14.01.2026	"VASOLTRANS" S.R.L.
Încasări în fondul rutier	2137.50	15.07.2025	1102	01.01.2025	31.12.2025	B.C. "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.
Asig. răspunderii civile	6463.80	05.12.2024	010421030	05.12.2024	04.12.2025	MOLDCARGO S.A.

V. DEFICIENȚELE TEHNICE IDENTIFICATE

Deficiențe tehnice lipsă



VI. CONCLUZIE

A trecut testarea tehnică cu eliberarea ecusonului



MIHAIL GORBULEAC, 0982803338404

semnătura, numele, prenumele, codul personal

Cu rezultatele inspecției tehnice sunt cunoscute

Peaton
semnătura