

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„ LUCRĂRILOR DE REPARAȚIE A ÎNCĂPERILOR ETAJULUI 2, CĂMINULUI №3, str. Odesa”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025					
		180 zile (6 luni)					
		I Luna	II Luna	III Luna	IV Luna	V Luna	IV Luna
1.	Organizare de șantier	---					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: <u>Demolări (tapete, lambriu, tâmplarii, laminat, tencuieli, ect)</u>	-----	--				
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: <u>Montarea relelor electrice si trasarea cablurilor, executarea rețelelor de termoficare, apeduct si canalizare. Montarea tâmplăriilor</u>		-----	-----			
4	Obiect 03 Categorie de lucrări: <u>Lucrări de finisare (tencuire, placarea suprafetelor, finisarea ciclul II electricitate si retele inginerești).</u>			-----	-----		
5	Obiect 04 Categorie de lucrări: <u>Finisarea tavanelor (executarea din panouri Armstrong).</u> <u>Montarea corpurilor de iluminat si sistemului anti incendiar.</u>				-----	-----	

*Graficul de executare este legat in mod direct de ordinul de incepere a lucrarilor.

Semnat: _electronic_

Nume: _Andries Ghenadie

Funcția în cadrul întreprinderii: _Directotr_

Denumirea întreprinderii: SRL Constructera Prim