

FORMULARUL F3.3
GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație generale a unui grupă la Grădinița nr.92 din str. str. Melestiu, nr.18A

N	Denumirea lucrarilor	ZILE																																
		1	2	3	4	5	6	14	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	Lucrari de reparatie generala galariei																																	
	Demontari	+	+		+																													
	Pereti								+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				
	Tavan																											+	+	+	+	+		
	Pardoseli			+	+																						+	+						
	Timplarie																															+		
	Retele de incalzire		+	+	+													+	+	+												+		
	. Lucrari diverse		+																															
	Lucrarile de electricitate																																	
	Lucrari de constructii		+	+																														
	Lucrari de montare		+																															
	Utilaj																																+	

Semnat: semnatura electronica

Nume/prenume: Buruiana D.

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei Euromontaj CTI SRL

