

Formularul 3.3

Graficul de executie a serviciilor de proiectare: „Reparatia trotuarului de pe str. Costiujeni, str. Ivan Turghenev din or. Codru.”

Nr.	Descriere lucrare	Durata de executie													
		Anul 2022													
		iunie							iulie						
1	Investigatii topogeodezice														
2	Investigatii geologice														
3	Proiectare trotuar														
4	Elaborarea devizului de cheltuieli														
5	Coordonarea proiectului														
6	Verificarea si expertizarea documentatiei de proiect si deviz														
Total termen de executie		60 zile													

Ziua inceperii se considera ziua a 5-a din momentul receptiei ordinului de incepere a lucrarilor si primirii datelor initiale pentru proiectare

Data completării: 29.04.2022

Semnat: _____

Nume: Plesca Alexei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: ”LUXGAZ” SRL