

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Reparatia pragului in Consiliului Raional Drochia

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1 2024			...	Anul (n)
		Luna septembrie - noiembrie				
		1 septemb	2 octombr	3	...	n
1.	Organizare de șantier	--				
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Reparatia pragului Reparatie sistem de scurgere Reparatie stresina	-----	----- ----- -----			
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: _____ _____					
...	Obiect n ... Categorie de lucrări: _____ _____					

Semnat:
Nume: Chiriac Vladimir
Funcția în cadrul întreprinderii: administrator
Denumirea întreprinderii: SRL”OPTIM STROY”