

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 1 din "27" noiembrie 2019

privind lucrarea "**Lucrari de reparative capital a laboratorului de fizica**" executată în cadrul contractului nr. 25 din **10 octombrie 2019**, încheiat între **I.P.Gimnaziul M.Eminescu s.Baimaclia** și **Euro Light S.R.L.** pentru lucrările de "**Lucrari de reparative capital a laboratorului de fizica**"

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

- Scobioala Eugeniu
- *Derivolea Svetlana - directorul școlii, președinte*
- *Coroi Mihaela - șef de posesie*
- *Ceremine Ana - contabilă*
- *Stăbăneșcu Șt. - director adjunet*
- *Moceanu Valeriu - șef Direcția Construcții*

3. Au mai participat la recepție:

_____ (numele, prenumele)

_____ (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatrilor făcute, propune:

de a recepționa terminarea lucrărilor la obiectivul "Lucrări de reparație capitală a laboratorului de fizică" la Gimn. "M. Eminescu"

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

prezentarea documentației de proiect a comisiei de recepție la terminarea lucrărilor care au servit drept bază pentru executarea construcției și a avizelor pozitive

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

de susținere recepției la terminarea lucrărilor, cu propunerea acestei sfere recepție finală.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală 7913, destinația s. Baimaclia, compus din următoarele construcții repaș. labor. fizică suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi 27. 11. la 2019 în 2 exemplare.

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: Dereușcoor S.

Membri: Cocoi Alina

Ceremire Ana

Plibicire S.

Mocanu V.

Scobioala Eugeniu

Administrator SRL Euro Light

(numele, prenumele, semnătura)

L.Ș. _____

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea Lucrari de reparative capital a laboratorului de fizica este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

Euro Light S.R.L

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

I.P.Gimnaziul M.Eminescu s.Baimaclia

"27" noiembrie 2019

L.Ș. _____

(semnătura)



"14" noiembrie 2019

L.Ș. _____

(semnătura)

