

1.10	servicii de verificare tehnică stingător OY-40				aspectului exterior al recipientului stingătorului; • verificarea la presiune a recipientelor; • reîncărcarea cu agent de stingere.	• verificarea la etanșitate a subsansamblului de declanșare și de refulare; • verificarea integrității și aspectului exterior al recipientului stingătorului; • verificarea la presiune a recipientelor; • reîncărcarea cu agent de stingere	
1.11	servicii de verificare tehnică stingător OIT-1						
1.12	servicii de verificare tehnică stingător OIT-2						
1.13	servicii de verificare tehnică stingător OIT-4						
1.14	servicii de verificare tehnică stingător OIT-5						
1.15	servicii de verificare tehnică stingător OIT-6						
1.16	servicii de verificare tehnică stingător OIT-8						
1.17	servicii de verificare tehnică stingător OIT-9						
1.18	servicii de verificare tehnică stingător OBIT-100						

Numele, Prenumele: Popovici Clavdia În calitate de: Director



Ofertantul: "Singael" SRL Adresa: Chisinau, str. Zelinski 12, of. (ap. 147)