

OFICIUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE REGIONALA ȘI LOCALĂ

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Contract Nr 32 din 23 august 2023

Privind lucrarea executată la obiectul „ **Construcția stadionului mini-fotbal din s.Cirnatenii Noi , raionul Causeni,**„ în cadrul contractului **nr.32** din **23 august 2023** încheiat între Primaria Comunei Cirnatenii Noi , s.Cirnatenii Noi , r.Causeni și „ **Visom – Cons., SRL** pentru efectuarea lucrărilor de **Construcția stadionului de mini – fotbal din s. Cirnatenii Noi, raionul Causeni.**

1. Lucrările au fost executate în baza **dispoziției nr.41 din 25 august 2023**
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 01.11.2023 fiind formată din:

Președintele Comisiei :

1. **Braga Andrei.**

Membrii Comisiei:

- **Surchicean Valentina** – Membru grupului de lucru , Beneficiar.
- **Borzin Alexandra** contabil , Beneficiar
- **Socolovscaia Mocanu Marina** , membru grupului de lucru , Beneficiar
- **Marciuc Maria** membru grupului de lucru, Beneficiar

3. **Au mai participat la recepție:**

Moșneaga Olesea – administrator „Visom – Cons., SRL

4. **Constatările comisiei de recepție:**

- 1) Serviciile/lucrărilor au fost executate si receptionate conform volumelor solicitate
- 2) Lucrările au fost complet terminate la 31.10.2023
- 3) Observatiile comisiilor de receptie finala sunt in lista- anexa.

5. **Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune**_____

6. **Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:** _____

7. **Comisia de recepție recomandă următoarele:**_____

8. **Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 01.11.2023 în 2 exemplare.**

Comisia de receptie:

Președinte: **Braga Andrei**

Membrii Comisiei

Surchicean Valentina _____

Borzin Alexandra _____

Socolovscaia Mocanu Marina _____

Marciuc Maria _____

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții: _____

”_____” _____ **202**_____

L.Ș. _____
(semnatura, funcția, numele, prenumele)

**TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:**

« **01** » _____ **noiembrie** _____ **2023**

L.Ș.

(semnătura)

**PRIMITĂ:
INVESTITORUL:**

« **01** » _____ **noiembrie** _____ **2023**

L.Ș.

(semnătura)

Anexa nr.1
la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Contract Nr. 32___ , din 23 august 2023

**Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.**

Nu sunt

TRANSMIS:

PRIMIT:

RESPONSABIL TEHNIC:

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

Nu este proiect, conform Dispozitiei sin 25 august 2023

TRANSMIS:

PRIMIT:

RESPONSABIL TEHNIC: