



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa 1

LOT 8

Generator de oxigen Model OxyFresh 200	SUMER (Turcia)	Verificare/Testare/Calibrare Verificare UPS Schneider Electric Schimbare filtre Generator de oxigen MHA65-D(1 buc); MHA65-DS(1 Buc) odata la 2000 ore in sarcina.(filtrele nu sunt incluse)	1
Senzor de Zirconiu Generator de Oxigen	SUMER (Turcia)	La Solicitare	1
Amortizoare de zgomot la Generatorul de oxigen	SUMER (Turcia)	La Solicitare	2

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Compresor de aer Model SK25/ 11bar	Kaeser (Germania)	KIT B (la solicitare): -Pinza de filtru 1 -Spuma radiator -Filtru de Ulei 1 -Filtru de aer 1 -Filtru separator 1 -Ulei Sigma fluid MOL (Canistra de 10L) Alte Lucrari: -Verificarea curea de antrenare -Verificarea scurgerilor de ulei -verificarea termostatului -curatarea compresorului si radiatorului -Demontarea/curatarea/Ungerea supapelor Admisie, Presiune si Sens. -Resetarea orelor de mentenanta -Verificarea si resetarea SIGMA Control -Verificarea si ajustarea tensiunii de intrare in compresor (inclusiv a releului de supracurent).	1
---	----------------------	--	---



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Compresor de aer Model SK25/ 11bar	Kaeser (Germania)	KIT C (la solicitare): -Pinza de filtru 1 -Spuma radiator -Filtru de Ulei 1 -Filtru de aer 1 -Filtru separator 1 -Ulei Sigma fluid MOL (Canistra de 10L) -Curea trapezoidala 1 - Kit Intretinere supapa min. presiune 1 -Kit intretinere supapa admisie 1 -Kit intretinere supapa comanda aerisire 1 -Kit intretinere supapa termostatica 1 -Kit intretinere rulmenti 1 Alte Lucrari: -Verificarea curea de antrenare -Verificarea scurgerilor de ulei -verificarea termostatului -curatarea compresorului si radiatorului -Demontarea/curatarea/Ungerea supapelor Admisie, Presiune si Sens. -Resetarea orelor de mentenanta -Verificarea si resetarea SIGMA Control -Verificarea si ajustarea tensiunii de intrare in compresor (inclusiv a releului de supracurent).	1
---	----------------------	--	---

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Uscator de AerModel iDFA-60 (SMC/Japonia)	SMCJaponia	1)Masina curatata:• Verificați strângerea tuturor șuruburilor sistemului electric și dacă toate „Deconectarea-File”conexiunile de tip sunt în poziția lor corectă, inspectați unitatea pentru fire rupte, crăpate sau goale. • Verificați circuitul frigorific pentru semne de scurgere de ulei și agent frigorific. • Măsurați și înregistrați amperajul. Verificați dacă citirile se încadrează în parametrii acceptabili caenumerate în tabelul cu specificații. • Inspectați furtunurile flexibile și înlocuiți-le dacă este necesar. • La sfârșit, verificați funcționarea mașinii.2)Condensatorul Desfacere/Curatare	1
--	------------	--	---



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Sistemul de filtrare aer MHA-260/G + G01; MHA-260/H; MHA-260/C; MHA-260/DS (antibacterial). Verificare/Curatare Purje.	SUMER (Turcia)	Cartus Filtru (P)= 1 buc Cartus Filtru (G)= 1 buc Cartus Filtru (H)= 1 buc Cartus Filtru (D)= 1 pcs Curatare/Ungere Filtru separator ciclonic= 1 buc Purja mecanica pentru filtre= 4 buc Pretul include schimbarea cartusilor	1
Rezervor de Aer 500L (Model AVT500/11 bar) Purja automata: model RD50016-15G	SUMER (Turcia)	Verificare Scurgeri Verificare purja automata	1
Rezervor de Oxigen AISI304 500L (Model AVT500/11 bar)	SUMER (Turcia)	Verificare Scurgeri	1
Sistem de filtrare antibacterian a oxigenului medic Model MHA-65/D+MHA-65/DS	SUMER (Turcia)	Elemente filtrante: -Model MHA-65/D -Model MHA-65/DS	1

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Senzor de Oxigen Model OX-600 (RKI)	RKI (Japonia)	Verificare/Testare/Calibrare Schimbare Baterii la necesitate (pret neinclus)	1
Detector de fum cu alarma	X-Sense	Verificare/Testare/Calibrare Schimbare Baterii la necesitate (pret neinclus)	1
Rampa cu butelii de rezerva Model:Model PF-5121-0002 + PF-40UT-000P+PF-4202- 0002+PF-3902-0000+PF-40DF- S002+KT-4200-00EV+KT-4200- 0010+KT-2200-2000+KT-2200- HWA1+AQ-2521-0001	MD-SRL/ Italia	Verificare/Testare/Calibrare Schimbare garnituri la necesitate (pret neinclus)	1
Control and Reducer Panel O2 MGSAPL6 + Transducer 0-16 bar (cod. 10201010016)	Samaras Grecia	Verificare/Testare/Calibrare Schimbare garnituri la necesitate.	1
Conditioner Boche	BOCHE	Verificare/Testare/Calibrare Schimbare Baterii la necesitate (pret neinclus)	1
Filtru de admisie a aerului în container (Conform ISO 16890; Filter Class G3 - G4)	SUMER (Turcia)	Verificare/Curatare Schimbare Filtru la necesitate (pret neinclus)	1

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Sistem de drenare pentru evacuarea condensului din compresor și uscător.	SUMER (Turcia)	Verificare/Curatare Schimbare element incalzitor la necesitate (pret neinclus)	1
Panou electric	Eyecon Medical	Verificare Panou electric Verificare si stergere erori de pe releul de tensiune	1
Manopera	Eyecon Medical	Lucrari pentru alte activitati se achita conform tarifului pe ore de activitati desfasurate(ora de munca incepe din momentul deplasarii catre beneficiar de la sediul prestatorului)	1



LOT 9		<i>Schimbare elemente filtrante:</i> <i>-IPE123SMA de 0,01 micro</i> <i>-IPE123CA de carbon activ</i> <i>-IPE78FF3 de 3 micro</i> <i>-P-SRFO 04/20 filtru steril</i> <i>Verificare:</i> <i>Tensiune de alimentare (V)</i> <i>Putere consumată (W)</i> <i>Rezistență de izolație (MΩ)</i> <i>Rezistența conductorului de protecție (Ω)</i> <i>Curent de scurgere la pământ (μA)</i> <i>Curent de scurgere prin carcasă (μA)</i> <i>Curent de scurgere la pacient (μA)</i> <i>**Recomandat ≤ 10 μA (Tip CF)</i> <i>**Recomandat ≤ 100 μA (Tip B, BF)</i> <i>Testatarea funcționării purjelor de condens</i> <i>Testatarea valvelor de siguranță și de sens</i> <i>Verificarea funcționării valvelor solenoid</i> <i>Testatarea dispozitivelor de măsurare și afișare</i> <i>Verificarea funcționării presostatelor</i> <i>Verificarea funcționării panoului tactil</i> <i>Verificare sistem de acționare împotriva întreruperii</i> <i>(Numai modul automat PSA), pornire și oprire);</i> <i>dacă este necesar și ajustare</i> <i>Curățare și remediere defecțiuni</i> <i>Panou tactil: număr de serie / versiune software</i>	1
--------------	--	---	---

8 / 12



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

		<i>Număr ore de funcționare</i> <i>Interval de întreținere programat</i>	
--	--	---	--

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Compresor de aer Model ASD60/12 bar	Kaeser (Germania)	KIT C : -Plase filtrante 2 -Filtru de Ulei 1 -Filtru de aer 1 -Filtru separator 1 -Service Unit Eco-Drain 31 F Vario -Ulei Sigma fluid MOL (Canistra de 10L) -Ulei Sigma fluid MOL (Canistra de 5L) - Kit Intretinere supapa retinere -Kit intretinere supapa admisie -Kit intretinere supapa comanda aerisire -Kit intretinere supapa termostatica -Kit intretinere supapa golire -Rulmenti cu bile motor – ventilator 2 Alte Lucrari: -Gresarea rulmentilor -Verificarea cuplajului elastic -Verificarea scurgerilor de ulei -verificarea termostatului electronic ETC -curatarea compresorului si radiatorului -Demontarea/curatarea/Ungerea supapelor Admisie, Presiune si Sens. -Resetarea orelor de mentenanta -Verificarea si resetarea SIGMA Control -Verificarea si ajustarea tensiunii de intrare in compresor (inclusiv a releului de supracurent).	1
--	-------------------	---	---

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Regim positioner ETM pt ASD 60/12bar	Kaeser (Germania)	<i>Inclusiv montarea</i>	1
Cuplaj elastic ASD60			1
Uscator de Aer Model ACT 55	Friulair (Italia)	1)Masina curatata: • Verificați strângerea tuturor șuruburilor sistemului electric și dacă toate „Deconectarea-File” conexiunile de tip sunt în poziția lor corectă, inspectați unitatea pentru fire rupte, crăpate sau goale. • Verificați circuitul frigorific pentru semne de scurgere de ulei și agent frigorific. • Măsurați și înregistrați amperajul. Verificați dacă citirile se încadrează în parametrii acceptabili ca enumerate în tabelul cu specificații. • Inspectați furtunurile flexibile și înlocuiți-le dacă este necesar. • La sfârșit, verificați funcționarea mașinii. 2)Condensatorul Desfacere/Curatare.	1

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Sistemul de filtrare aer (NEA 226SMAx2 +NEA 242 SMA + NEA340RD). Turn carbune EVO37 + Indicator Ulei rezidual A-4000-120. Purja automata Ethadrian TRIM1.	Ethafiltru (Italia)	Cartus cod. EAL2630SMA= 2 buc. Cartus cod. EAL2642SMA= 1 buc. Cartus cod. EAL2642RD1=1 buc. Schimbare carbune activ(cod. 74C)+ Indicatorul de ulei.cod.A-4000-121 (2 ani sau 9000ore) Curatare purja automata.(Kit mentenanta)	1
Rezervor de Aer 2000L (Model 212 Vertical) Purja automata Ethadrian TRIM1	Sicctech (Italia)	Verificare Scurgeri Verificare si mentenanta purja automata	1
Rezervor de Oxigen 1000L (Model 212 HP Vertical)	Sicctech (Italia)	Verificare Scurgeri	1
Panou electric		Verificare Panou electric Schimbare sigurante	1

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.