

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**pe obiectul **„Lucrări de reparație a unor sectoare de drum din str. Miron Costin și str-la Codrilor din or. Durlești”**

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	Anul			2022-2023		
		Luna					
		X	XI- XII	IV	V		
	Lotul 1 Reparatia sectoarelor din str. Miron Costin din or. Durlesti						
	1. Lucrari de pregatire	x					
	2. str. Miron Costin PC 0+00 - PC1+60 2.1. Lucrari de terasament	x	x				
	2.2. Demolarea imbracamintei rutiere	x	x				
	2.3. Amenajarea imbracamintei rutiere	x	x				
	2.4. Ajustarea capacelor la fintini	x	x				
	2.5. Montarea bordurei	x	x				
	2.6. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere	x	x				
	Lotul 2 Reparatia sectoarelor din str-la Codrilor din or. Durlesti						
	1. Lucrari de pregatire			x	x		
	2. str-la Codrilor (PC 0+00 - PC2+67,81) 2.1. Demolarea bordurei			x	x		
	2.2. Lucrari de terasament			x	x		
	2.3. Demolarea imbracamintei rutiere			x	x		

	2.4. Amenajarea imbracamintei rutiere			X	X		
	2.5. Montarea bordurei			X	X		
	2.6. Ajustarea capacelor la fintini			X	X		
	2.7. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere			X	X		

Semnat: _____

Nume: Igor Gonța

Funcția în cadrul întreprinderii: director-interimar

Denumirea întreprinderii: S. A. "Drumuri – Strășeni"