

FORMULARUL F3.5

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Reparația acoperișului căminelor A și B
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Reparatia curenta a acoperisului Casa Radio, cladirea cu 10 etaje												
2	Reparatia curenta a acoperisului Casa Radio, aripa dreapta												
3	Reparatia curenta a acoperisului Casa Radio, aripa stinga												
4	Reparatia curenta a acoperisului Casa Radio, blocul Literar Dramatic												

Semnat: _____

Nume: **Badan Igor**

Funcția în cadrul firmei: **administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL "DATACONS SERVICE"**