

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 05 din 30 noiembrie 2019

privind lucrarea "Executarea fațadei la pereții obiectului Nr.4 situat pe adresa mun.Chișinău, strada Uzinelor 7" în cadrul contractului nr.26 din 2 octombrie 2019 încheiat între "DELARG" S.R.L și SG "GREEN FARM" S.R.L pentru lucrările de reparație.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr._____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 30 octombrie 2019 fiind formată din:

- președintele comisiei Tudor Roșca
- membru comisiei Ion Frunza
- membru comisiei Ion Chiosa

3. Au mai participat la recepție:

_____ invitat _____
(numele, prenumele) (calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 30 noiembrie 2019;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;

6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 15 noiembrie pînă în prezent, respectiv pe o durată de o jumate de lună, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este de **110 00 lei inclusiv TVA**, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune recepționarea obiectului la recepția finală lucrărilor.

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: Cercetarea vizuală a construcției, analiza documentelor și executarea calitativă a lucrărilor executate de către antreprenor

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: Recepționarea obiectului nr.4 la finalizarea lucrărilor

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținînd _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ la în _____ exemplare.



Comisia de recepție finală:

Președinte: _____

Membri: _____

Specialiști: _____

(numele, prenumele, semnătura)



L.Ș. _____

"Executarea fasadei la pereții obiectului Nr.4 situată pe adresa mun. Chișinău, strada "Uzinelor 7"

Lista lucrărilor cuprinse în documentația de proiect care nu au fost executate

[Large handwritten signature in blue ink]



Tudor Roșca

Ion Frunza

Ion Chiosa



"Executarea fasadei la pereții obiectului Nr.4 situată pe adresa mun. Chișinău, strada "Uzinelor 7"

Lista lucrărilor care nu s-au respectat prevederile proiectului

[Large handwritten signature in blue ink]

- Tudor Roșca

[Signature of Tudor Roșca]

- Ion Frunza

[Signature of Ion Frunza]

- Ion Chiosa

[Signature of Ion Chiosa]

