

**Proces-verbal  
de recepție la terminarea lucrărilor**

nr. \_\_\_\_ din data: 08.05.2026  
localitatea com. Găvănoasa, r-ul Cahul

Cu privire la lucrările de construcții „**Lucrări de reparație la Centrul de Sănătate com. Găvănoasa, r-l Cahul**”, executate la obiectivul **sediul primăriei com. Găvănoasa, r-ul Cahul**, având categoria de importanță deosebită fiind finanțate din contul mijloacelor **primăriei com. Găvănoasa**, în cadrul contractului **nr.14** din **10.03.2026**, încheiat între **Primăria com. Găvănoasa** și **SRL TREND CONSTRUCT**.

1. Lucrările de construcții au fost executate fără proiect de execuție și autorizație de construcție, în temeiul art.150 din Codul Urbanismului și al Construcțiilor nr.434/2023.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada 17 aprilie, fiind formată din:

**Președintele comisiei:**

**Vadim Ivanov**, primar com. Găvănoasa

**Secretarul comisiei:**

**Ivanov Antonina**, secretar, consiliul local

**Membrii comisiei**

**Percembi Svetlana**, consilier local

**Alexandrova Larisa**, consilier local

**Baurciulu Tatiana**, contabil șef

3. La recepție au mai participat:

a) executantul:

Galaju Andrian, administrator SRL TREND CONSTRUCT

b) proiectantul: nu se aplică

4. Descrierea obiectului recomandat spre recepție.

Obiectivul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, cu adresa \_\_\_\_\_, cu destinația \_\_\_\_\_, format din următoarele construcții \_\_\_\_\_, având suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală \_\_\_\_\_ și numărul de nivele \_\_\_\_\_.

5. Comisia de recepție, în urma examinării și analizei lucrărilor executate și a documentelor din Cartea tehnică a construcției, precum și a constatărilor organelor de control, a constatat următoarele:

a) lucrările de construcții au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;

b) lucrările de construcții au fost complet terminate la data de **08.05.2026**;

c) observațiile Comisiei de recepție sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;

d) documentația de execuție care lipsește sau este incompletă, conform listei-anexă nr. 3;

e) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în exploatare a obiectivului au fost sau nu transmise proprietarului;

g) valoarea obiectivului este de **238 508,69 lei**, conform listei-anexă nr. 5.

6. Cartea tehnică a construcției a fost prezentată după cum urmează:

Capitolul A – Documentația de proiect a construcției: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ;  
Capitolul B – Documentația privind execuția construcției: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ;  
Capitolul C – Documentația privind recepția construcției: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ;  
Capitolul D – Documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea  
comportării în exploatare a construcției \_\_\_\_\_

7. Comisia de recepție, în urma constatărilor efectuate, propune:

De a receptiona lucrările.

8. Comisia de recepție motivează propunerea prin:

Lucrările sunt finalizate.

9. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Se recomandă recepția la terminarea lucrărilor.

10. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică (INST) se anexează la prezentul proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și este parte indispensabilă a acestuia.<sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023. Semnătura șefului/șefului adjunct și a reprezentantului INST se aplică atât pe prezentul proces-verbal, cât și pe concluzia anexată.

11. Prezentul proces-verbal, conținând **4 file** și **5 anexe** numerotate, cu un număr total de **9 file**, a fost încheiat la data de **08 mai** în **3 exemplare**.

**Comisia de recepție:**

**Președinte:**

**Vadim Ivanov**, primar com. Găvănoasa \_\_\_\_\_

**Secretarul comisiei:**

**Ivanov Antonina**, secretar, consiliul local \_\_\_\_\_

**Membrii comisiei**

**Percembli Svetlana**, consilier local \_\_\_\_\_

**Alexandrova Larisa**, consilier local \_\_\_\_\_

**Baurciulu Tatiana**, contabil șef \_\_\_\_\_

Reprezentantul INST<sup>(2)</sup> \_\_\_\_\_  
(nume, prenume) (semnătură)  
Şef/şef adjunct al INST<sup>(2)</sup> \_\_\_\_\_  
(nume, prenume) (semnătură)

<sup>(2)</sup> Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023.

12. Lucrările de construcție sunt finalizate și transmise.

*Transmisă:*

*Primită:*

**Executant:**  
08.05.2026  
Administrator SRL TREND CONSTRUCT  
Galaju Andrian

**Investitor:**  
08.05.2026  
Primar com. Găvănoasa  
Ivanov Vadim

\_\_\_\_\_  
(semnătură)

\_\_\_\_\_  
(semnătură)

Anexa nr.1  
la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor  
nr. \_\_ din 08.05.2026

Lucrările de construcție au fost executate și recepționate conform listei: „ **Lucrări de  
reparație la Centrul de Sănătate com. Găvănoasa, r-l Cahul**„,conform contractului de  
antrepriză *nr.14* din *10 martie 2026*

**Antreprenor: Galaju Andrian**\_\_\_\_\_

**Beneficiar: Ivanov Vadim**\_\_\_\_\_

Anexa nr.2  
la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor  
nr. \_\_ din 08.05.2026

Observațiile comisiei de recepție: nu sunt.

**Antreprenor: Galaju Andrian**\_\_\_\_\_

**Beneficiar: Ivanov Vadim**\_\_\_\_\_

Anexa nr.3  
la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor  
nr. \_\_ din 08.05.2026

Documentația de executie care lipsește sau este incompletă: nu se aplică.

**Antreprenor: Galaju Andrian**\_\_\_\_\_

**Beneficiar: Ivanov Vadim**\_\_\_\_\_

Anexa nr.4  
la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor  
nr. \_\_ din 08.05.2026

Instrucțiuni de exploatare și urmărire a comportării în exploatare a obiectivului: nu sunt.

**Antreprenor: Galaju Andrian**\_\_\_\_\_

**Beneficiar: Ivanov Vadim**\_\_\_\_\_

Anexa nr.5  
la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor  
nr. \_\_ din 08.05.2026

Valoarea lucrărilor executate constituie: **238 508,69 lei (Două sute treizeci și opt de mii cinci sute opt lei,69 bani)**

**Antreprenor: Galaju Andrian**\_\_\_\_\_

**Beneficiar: Ivanov Vadim**\_\_\_\_\_