

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr.69
din "07" mai 2021

Grafic de executare a lucrărilor

Reparația unei săli și a coridorului la Grădinița de copii din satul Raciula, r.
Călărași

Nr. de ordine	Denumirea Lucrărilor	Noiembrie			
		Săptămânile			
		I	II	III	IV
1	Lucrări de demontare/desfacere/demolare		X		
2	Trasarea rețelelor ingineresti (energie electrică)			X	
4	Pardoseli			X	X
5	Timplării			X	
6	Finisări interioare			X	X
9	Echipament electric			X	X
10	Diverse lucrări aferente contractului		X	X	X

Semnat: **Semnatura electronică**

Nume: **Andrei Stefanco**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Asen Progres Grup”**