

## FORMULARUL F3.3

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie a vestiarelor Salii de Sport a Palatului de Cultura „ Ion Furnica „ din s. Manta

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului                                         | Anul 2019  |            |            |  |  |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--|--|--|
|            |                                                                                     | Luna       |            |            |  |  |  |
|            |                                                                                     | 15.06.2019 | 15.07.2019 | 15.08.2019 |  |  |  |
| 1.         | Organizare de șantier                                                               | --         |            |            |  |  |  |
| 2.         | Etapa 1<br>Categorie de lucrări:<br>_Lucrari de betonare<br>Montare usi si ferestre |            |            |            |  |  |  |
| 3.         | Etapa 2<br>Categorie de lucrări:<br>__Lucrari interioare_                           |            |            |            |  |  |  |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Tabuncic Gheorghe

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ Lifestar – Com „