

	DB 60 M	0,70A					conformitate
7.	Lampă bactericidă DB 60 M	220 V 50 Hz 0,70A	116	2010	2011	Satisfăcătoare	Certificat de conformitate
8.	Aparat Ricta-04/4	220V 50 Hz	114	2012	2013	Satisfăcătoare	Nu necesită
9.	Aparat Electromiostimulare ЭМС6/400-02 (6 canale cu reglarea Hz)	220 V 50Hz	116	2008	2009	Defectat	Defectat

### Sectie stomatologie

1.	Fotoliu stomatologic Neomed SZ 2402 Slovakia	220 V 50 Hz	Nr. 383	222	2005	2005	Funcționează	Nu necesită	
2.	Fotoliu stomatologic Neomed SZ 2402Slovakia	220 V 50 Hz	Nr.331	222	2005	2005	Funcționează	Nu necesită	
3.	Compresor DN 50 Ecom	220 V 50 Hz	nr.1	222	2003	2004	Funcționează	Nu necesită	
4.	Compresor DN 50 Ecom	220 V 50 Hz	nr.1	222	2003	2004	Funcționează	Nu necesită	
5.	Sterilizator medical ГТТ -40	220 V 50 Hz	06224	222	2001	2001	Funcționează	Nu necesită	
6.	Termometru GOST 8,279 A 4373705	-	Nr.142	222	2014	2016	Funcționează	din data de 21.03.2019 Buletin de verificare metrologică nr.3.2.39-14857	21.03.2022
7.	Lampă tubulară ultravioletă germicidă	T8 -18-36 W	Nr.1 - instalată pe data de 02.03.2016 Nr.2 - instalată pe data de 02.03.2016 Nr.3- instalată pe data de 18.04.2016	222	2015	2016	Funcționează	Certificat de conformitate	-
8.	Aparat pentru măsurarea presiunii arteriale Accumed KJ 206 tip Palm Taivan.	-	Nr.140001392	222	2015	2016	Funcționează	din data de 22.03.2019 Buletin de verificare metrologică nr.3.2.37-1793	22.03.2021
9.	Fotoliu stomatologic KLT -6210	220 V 50 Hz	-	312	2005	2005	Funcționează	Nu necesită	