

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrări de reparație exterioare și termoizolare a căminului nr.2 situat pe adresa mun. Chișinău str. N. Costin
55

nr. D/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2024																	
		Luni																	
		iulie						august						septembrie					
1	Organizarea de santier																		
2	Lucrari de reparatie																		
	Termoizolarea peretilor																		
	Finisarea cu tencuiala decorativ																		
	Tencuirea si placarea soclului																		
	Pereti si copertine din tabla																		

Durata de executie - 3 luni (01.07.2024-30.09.2024)