

**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de
construcție.**

**Alimentarea cu gaze natural a caselor de locuit din Str.
Burebista, or. Singera mun. Chisinau.**

(denumirea și adresa obiectului)

Localitatea **com.Singera, mun.Chisinau**

"29" Decembrie anul 2020

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei – beneficiarul

membrii comisiei - reprezentanții:

organizației de exploatare

organizației de proiectare

organul pentru supravegherea tehnica-gaz

Bordeniuc Vitalie

Cotur Nicolae

Zelencov Vladimir

Caraman Pavel

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general **"Agronordteh-M" SRL**

(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție: **ШГРП РДГ-50В с 2-мя линиями редуцирования**

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de către organizațiile de subantrepriză: **SRL "Spivan"**

(denumirea organizațiilor)

au fost executate următoarele lucrări: de montare a **ШГРП РДГ-50В с 2-мя линиями редуцирования**

2. Proiectul **Nr.45/18** este elaborat de către **Srl "Itaca Plus"**

(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor **10.2020**

(luna, anul)

finisarea lucrărilor **10.2020**

4*. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din "29 XII" anul 2020.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei _____ **Bordeniuc V.**

Reprezentantul organizației de proiectare _____ **Zelencov V.**

Reprezentantul
organizației de exploatare _____ **Cotur N.**

Reprezentantul organului supraveghere tehnica-gaz de stat _____ **Caraman P.**

Reprezentantul antreprenorului general _____ **Iusan O.**

Reprezentantul organizației subantrepriză _____ **Bogdan S.**



**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de
construcție.**

**Alimentarea cu gaze natural a caselor de locuit din
Str.Tineretului, Renasterii, Independentii, Unirii, C.Conache, Hotin, S.Radautanu,
Burebista, Plaiului si str-la Plaiului, Hotin, or.Singera mun. Chisinau.**

(denumirea și adresa obiectului)

Localitatea **com.Singera, mun.Chisinau**

“29” Decembrie anul 2020

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – beneficiaru _____ **Bordeniuc Vitalie**
membrii comisiei - reprezentanții:
organizației de exploatare _____ **Cotur Nicolae**
organizației de proiectare _____ **Zelencov Vladimir**
organul pentru supravegherea tehnica-gaz _____ **Caraman Pavel**

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general **“Agronordteh-M” SRL**

(denumirea organizației)

1. este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție: **Gazoduct subteran P/I-
PE d110mm L=1496m; OL d108mm L=66m, robinet cu bila si flansa
d100-2buc.**

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de către organizațiile de subantrepriză: **SRL “Spivan”**

(denumirea organizațiilor)

au fost executate următoarele lucrări: **Gazoduct subteran PE de presiune inalta**

2. Proiectul **Nr.45/18** este elaborat de către **SRL “ITACA PLUS”**

(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor **09.2020**

(luna, anul)

finisarea lucrărilor **10.2020**

4*. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din "29" XII anul 2020.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei _____ **Bordeniuc V.**

Reprezentantul organizației de proiectare _____ **Zelencov V.**

Reprezentantul organizației de exploatare _____ **Cotur N.**

Reprezentantul organului supraveghere tehnica-gaz de stație _____ **Caraman P.**

Reprezentantul antreprenorului general _____ **Iusan O.**

Reprezentantul organizației subantrepriza _____ **Bogdan S.**



DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din "29" XII anul 2020.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei _____ **Bordeniuc V.**

Reprezentantul organizației de proiectare _____ **Zelencov V.**

Reprezentantul organizației de exploatare _____ **Cotur N.**

Reprezentantul organului supraveghere tehnica-gaz de stație _____ **Caraman P.**

Reprezentantul antreprenorului general _____ **Iusan O.**

Reprezentantul organizației subantrepriza _____ **Bogdan S.**

