

INVESTITOR: **Primaria comunei Bilicenii Vechi, r-nul Sîngerei**

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afere

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. _____ din 24 noiembrie 2022

privind lucrarea: "Alimentarea cu gaze naturale presiune joasă, dulapul nr. 6 în s. Bilicenii Vechi, r-nul Sîngerei" executată în baza Contractului de antrepriză nr.56 din 15 septembrie 2022, încheiat între S.R.L. "FAITEC-M" și Primăria comunei Bilicenii Vechi, r-nul Sîngerei.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. ____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **24.11.2022**, începînd cu ora **11:00** fiind formată din:

Președintele comisiei: Ala Guzun - primar

Membrii comisiei:

- **Guzun Ghenadie** – responsabil tehnic atestat;
- **Rusu Tamara** – contabil șef ;
- **Guțu Dinu** – reprezentant al Agenției pentru Supraveghere Tehnică;
- **Ciobanu Ion** – specialist

3. Au mai participat la recepție:

- **Pantelemon Frăsîneanu** – reprezentant al SRL "Faitec-M"
- **Andrei Talmaci**, reprezentant al SRL "Bălți-Gaz", filiala Sîngerei

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- se propune recepția obiectului în exploatare.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

- recepția obiectului în exploatare

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

- lucrările au fost efectuate conform proiectului _____

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

recepția obiectului în exploatare _____

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____ nu are număr _____, adresa poștală: s.Bilicenii Vechi, r-nul Sîngerei, destinația : Alimentarea cu gaze naturale presiune joasă, dulapul nr. 6 , compus din următoarele construcții gazoducte PE, suprafața la sol _____ - _____, suprafața totală, _____ - _____, numărul de etaje _____ - _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținînd **2 file** și _____ anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi, **24 noiembrie 2022**, în **3** exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

*De finalizat
incercările la presiune și de reafirmat
obiectul*

Comisia de recepție:



Președintele comisiei: Ala Guzun –

Ala Guzun

(semnătura)

Membrii comisiei:

- Guzun Ghenadie –
- Rusu Tamara –
- Guțu Dinu –
- Ciobanu Ion –



(semnătura)

10. Lucrarea _____ este.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

"24 " noiembrie 2022

" 24 " noiembrie 2022

L.Ș. *[Signature]*
(semnătura)

L.Ș. *[Signature]*
(semnătura)



INVESTITOR: **Primaria comunei Biliceniei Vechi, r-nul Sîngerei**

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afere

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. _____ din 24 noiembrie 2022

privind lucrarea: "Alimentarea cu gaze naturale presiune joasă, dulapul nr. 6 în s. Biliceniei Vechi, r-nul Sîngerei" executată în baza Contractului de antrepriză nr.56 din 15 septembrie 2022, încheiat între S.R.L. "FAITEC-M" și Primăria comunei Biliceniei Vechi, r-nul Sîngerei.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **24.11.2022**, începînd cu ora **11:00** fiind formată din:

Președintele comisiei: Ala Guzun - primar

Membrii comisiei:

- **Guzun Ghenadie – responsabil tehnic atestat;**
- **Rusu Tamara – contabil șef ;**
- **Guțu Dinu – reprezentant al Agenției pentru Supraveghere Tehnică;**
- **Ciobanu Ion – specialist**

3. Au mai participat la recepție:

- **Pantelemon Frăsîneanu – reprezentant al SRL "Faitec-M"**
- **Andrei Talmaci, reprezentant al SRL "Bălti-Gaz", filiala Sîngerei**

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- se propune recepția obiectului în exploatare.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

- recepția obiectului în exploatare

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

- lucrările au fost efectuate conform proiectului _____

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

recepția obiectului în exploatare

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____ nu are număr, adresa poștală: s.Biliceniei Vechi, r-nul Sîngerei, destinația : Alimentarea cu gaze naturale presiune joasă, dulapul nr. 6, compus din următoarele construcții gazoducte PE, suprafața la sol _____ - _____, suprafața totală, _____ - _____, numărul de etaje _____ - _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținînd **2 file** și _____ anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi, **24 noiembrie 2022**, în **3** exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

*De frum
lucrările de încercare la ermeticitate
și de recepționat obiectul*

Comisia de recepție:

Președintele comisiei: Ala Guzun –

Beek

(semnătura)

Membrii comisiei:

- Guzun Ghenadie –
- Rusu Tamara –
- Guțu Dinu –
- Ciobanu Ion –



L.Ș.

Ciobanu

(semnătura)

10. Lucrarea _____ este.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

"24 " noiembrie 2022

" 24 " noiembrie 2022

L.Ș.

Beek

(semnătura)

L.Ș.

Beek

(semnătura)

