


Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10	RAPORT DE ÎNCERCĂRI	Cod: ПИ 5.10 - 1
	Nr. <u>267-20C</u>	Ediția: 4
	« 05 » iunie 2020	Data: 05.07.2018
		Pag. 1

**APROB**  
 Director CAÎ «Pielart - AIRIN» SRL  
  
 Șveț I.  
 « 5 » iunie 2020

**La încercări s-au prezentat mostrele** Articole pentru bucătărie :-№1 -farfurie din inox18/10;  
 №2 - Cană din inox

**Solicitant** SRL „GEOTER-COM”

**Producător** ПАО «Ашинский метзавод» Federația Rusă

**Cantitatea mostrelor prezentate la încercări** câte 1buc.

**Data primirii mostrelor** 04. 06.2020 **Data începerii încercării** 06. 06.2020

**Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. K-48-20 din** 04. 06. 2020

**Tipurile și scopurile încercărilor** pentru informație

**DN la produse și metode de încercări** GOST 27002 – 86 „Посуда из коррозионностойкой стали. ОТУ”

**Condițiile mediului în timpul încercărilor**  $t = 18 - 22 \text{ } ^\circ\text{C}$

#### Rezultatele încercărilor

Nr mostr.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1.1	Rezistența la coroziune; 1 % sol NaCl, 6 ore, 60 °C	GOST 27002 pct. 3.23	GOST 27002 p 5.17	Trebue să fie rezistentă la coroziune	Suportă încercarea
1.2	Grosimea, mm			De facto	0,8
2.1	Rezistența la coroziune; 1 % sol NaCl, 6 ore, 60 °C	GOST 27002 pct. 3.23	GOST 27002 p 5.17	Trebue să fie rezistentă la coroziune	Suportă încercarea
2.2	Grosimea, mm			De facto	0,8

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAÎ.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E	