

Grafic: Lucrări de reparație la Grădinița „Făt Frumos” or. Cimișlia

Nr.	Descriere lucrare	Durata de executie							
		Anul 2023							
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1	Lucrari de demolare								
2	Lucrari de trasarea retelelor si montarea obiectelor sanitare								
3	Montarea corpurilor de iluminat								
4	Lucrari de finisare pereti si tavane								
5	Reparatia pardoselilor								
6	Montarea usilor								
	Total termen de executie	2 (doua) luni calendaristice							

Data completării:

Semnat: _____

Nume: Plesca Alexei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: ”LUXGAZ” SRL