

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reabilitarea grupurilor sanitare din incinta IP Liceul Teoretic Sculeni din satul Sculeni, raionul Ungheni, nr. Cadastral 9263110.374.01.

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului | 4 luni |   |   |   |
|------------|---------------------------------------------|--------|---|---|---|
|            |                                             | 1      | 2 | 3 | 4 |
| 1.         | Organizare de<br>șantier                    |        |   |   |   |
| 2.         | 1. Lucrari de<br>demonțare                  |        |   |   |   |
| 3.         | 2. Trasarea rețelelor                       |        |   |   |   |
| 4.         | 3. Lucrari de<br>construcții                |        |   |   |   |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Sînger Olga. Funcția în cadrul întreprinderii: Director Denumirea întreprinderii: S.R.L. „Danigasing”